



FOLIO

25076

FECHA

09 12 2025

CLIENTE

LU MO

LUMCO0639

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3	C	G	L	R	V	C	G	9	M	E	5	4	6	8	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM Prompts

COLOR

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			☒

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☐	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR 4 8 8 3 3
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒	
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐	
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐	
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐	

OBSERVACIONES

Sio. Argeta. Lucas delatorum de assibis faltantes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sidellosa Caceron
FIRMA [Signature]
FECHA 09/12/25 HORA 16:25

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Maria Vazquez
FIRMA [Signature]
FECHA 14 HORA 14

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LCMO 0639

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	TLALPAN	ORO	GDL
				VALLEJO	GB	PUEBLA	COLOSIO
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				DICAS PLAYA DEL CARMEN			
				PATIO MERIDA			

SERIE:	3C6LRVCG94F54609	MARCA:	PAM	SUBMARCA:	PROMASTER	MODELO:	2021
PLACAS:	NO	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES:	SI	X	
ODOMETRO	INICIAL 48833	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	9/DIC/2025		
	FINAL 48833						


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES					✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE					✓
LUCES CUARTOS		✓	CINTURONES	✓		PINZAS					✓
CALAVERAS	✓		TAPETES		✓	DESARMADORES					✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR					✓
EMBLEMAS			RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS				SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS				✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR		✓	ACEITE				✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA				✓	
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR				✓	
LLANTAS (4)	✓		LLAVES ()	✓		CHECK ENGINE				✓	
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				✓	
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA				✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA		✓	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	SI		NO			
GATO			PERMISO		✓	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO		✓	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE		✓	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓						

TRANSMISIÓN
✓ M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 26 V8 V12




OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
OSCAR MACDONIA
09/DIC/25


NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 9/DIC/2025
Mano Vazquez B

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Escaneado con CamScanner