

MARCA: CHRYSLER

TIPO: JOURNEY

VIN: 3D4BG4FB6AT281085

PLACA: 31P

SINIESTRO: B67304061
 OPERADOR: Arturo Romero
 FECHA: 18-06-26
 COLOR: ROJO AÑO: 2010

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			NIV

AOT: 0273

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			NIV
CANASTILLA	X		
ADAPTACION			X


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:
 Daños en la parte frontal

ELABORA: *Juan*
 ENTREGA: *[Signature]*
 RECIBE: *Juan*

Valuación de Pérdida Total **59 VERDE**

Seguros

REGISTRO	FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
20/05/2026	21/05/2026	22/05/2026		
No. DE SINISTRO	NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO	TIPO
B67304061	2652548266	NSG234C	<input checked="" type="checkbox"/> ASFG <input type="checkbox"/> HRC	JOURNEY
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	NUM. SERIE
01/01/20	ROJO	SE	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	3D4BG4FB6AT281085
No. DE MOTOR	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.	POLIZA
	N/A		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	82562106YG
HECHO EN MEXICO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A AC	<input type="checkbox"/> STANDARD	<input type="checkbox"/> RECUP. ROBO	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA
	<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> URBO <input type="checkbox"/> ABANDONO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> GARANTIA
1.- VALOR INDEMNIZADO				
<input checked="" type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO	<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	97,600.00	
2.- DAÑOS				
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL			6729.9	
* REFACCIONES DE HP INICIALES			42187.25	
* MANO DE OBRA INICIAL			0	
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES			10100	
TOTAL DAÑOS			59,017.15	
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)				
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES			0.00	
4.- DEDUCCIONES				
* MOTOR NO ACREREDITADO		<input type="checkbox"/> ORIGINALES	<input type="checkbox"/> COPIAS	
* TENENCIAS				
5.- DEMERITOS				
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%			4,880.00	
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%			0.00	
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES				
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO			63,897.15	
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)				
* VALOR DE SALVAMENTO			33,702.85	
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%			1,685.14	
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL			32,017.71	
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO				

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR

HECHO EN MEXICO

PLACA V.I.N.

3D4BG4FB6AT281085

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P.T.

