

MARCA: MERCEDES BENZ

TIPO: CLASE GLB

VIN: 3M4Y4H4H89LW009195

PLACA: 5/P

SINIESTRO: 367786160

OPERADOR: JUEL JAMES

FECHA: 30/06/26

COLOR: NEGRO AÑO: 2020

33VA 0317.

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	NO DISINTE		

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X	X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

33VA 0317

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

33VA 0317

NOMBRE Y FIRMA

Inventario al vehículo dañado automóvil

Fecha de siniestro 24/05-2026		Póliza 771A000014		Lugar NAUCAIPAN		Fecha 26 Mes 06 Año 26	
Nombre del Interesado Juan Carlos Hernandez Ordonez						Teléfono	
☐ Asegurado Cliente de Casa ☐ Afectado N°							
Marca Mercedes Benz		Submarca GLC		Tipo Clase GLC		Modelo 2020	
Color Negro		No. de serie completo 3MX4MYHB9LW009195		Placas WPZ 001B		Cantidad de placas (1) (2)	
Kilometraje NO visible		Gasolina NO visible					

N°	Inventario	Sí	No	N°	Inventario	Sí	No	Inventario
----	------------	----	----	----	------------	----	----	------------

N°	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas		
2.	Brazos de Limpiadores		
3.	Plumas Limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de Luz		
6.	Faro Principal (Izq) (Der)		
7.	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de Niebla (Izq) (Der)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de Facia		
14.	Porta Placa		
15.	Spoiler		

N°	Inventario	Sí	No
16.	Alternador		
17.	Amortiguador Delantero (Izq) (Der)		
18.	Amortiguador Trasero (Izq) (Der)		
19.	Bandas de Motor		
20.	Bayoneta Aceite Dirección		
21.	Bayoneta Aceite Motor		
22.	Bayoneta Aceite Transmisión		
23.	Bobina		
24.	Bocina de Claxon		
25.	Bomba de Agua		
26.	Bomba Dirección Hidráulica		
27.	Boster de Frenos		
28.	Cables Bujías		
29.	Compresor Aire Acondicionado		
30.	Depósito de Chisqueros		
31.	Distribuidor		
32.	Filtro Gasolina		
33.	Marcha		
34.	Motor Limpiadores		
35.	Motor Ventilador		
36.	Porta Filtro de Aire		
37.	Radiador		
38.	Sistema de Inyección		
39.	Transmisión (STD) (AUT)		
40.	Tapón Aceite Motor		
41.	Tapón Radiador		
42.	Tapón Depósito Líquido de Frenos		

N°	Inventario	Sí	No
43.	Salpicadera		
44.	Cuarto Luz Lateral		
45.	Espejo Lateral		
46.	Cristal Aleta		
47.	Puerta Delantera		
48.	Cristal Puerta Delantera		
49.	Manija de Puerta Delantera		
50.	Puerta Trasera		
51.	Cristal Puerta Trasera		
52.	Manija de Puerta Trasera		
53.	Cristal Costado		
54.	Estribo		
55.	Molduras		

N°	Inventario	Sí	No
79.	Salpicadera		
80.	Cuarto Luz Lateral		
81.	Espejo Lateral		
82.	Cristal Aleta		
83.	Puerta Delantera		
84.	Cristal Puerta Delantera		
85.	Manija de Puerta Delantera		
86.	Puerta Trasera		
87.	Cristal Puerta Trasera		
88.	Manija de Puerta Trasera		
89.	Cristal Costado		
90.	Estribo		
91.	Molduras		

N°	Inventario	Sí	No
92.	Cielo de Toldo		
93.	Luz Interior		
94.	Espejo Retrovisor		
95.	Viseras		
96.	Tablero		
97.	Switch de Encendido/Star Stop Engine		
98.	Botones de Estéreo		
99.	Control Aire Acondicionado		
100.	Control Calefacción		
101.	Control Eléctrico		
102.	Guantera		
103.	Consola		
104.	Porta Vasos		
105.	Encendedor		
106.	Cenicero		
107.	Palanca de Velocidades		
108.	Perilla Palanca		
109.	Botones Puerta		
110.	Asiento Delantero (Izq) (Der)		
111.	Coderas		
112.	Manijas de Puertas (2) (4)		
113.	Bocinas Radio		
114.	Cinturones de Seguridad		
115.	Banca de Asiento Trasero		
116.	Respaldo de Asiento Trasero		
117.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
118.	Alfombra		
119.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

N°	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de Gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de Reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de Arrastre		
128.	Tapón Gancho de Arrastre		
129.	Calcomanía de Verificación		
130.	Tapón Birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☒ de Rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros	
Computadora	Batería
¿Es visible? Sí () No ()	¿Es visible? Sí () No ()
Observaciones:	Marca:
Llaves	Tipo de llaves
Llave de Encendido	Normal ()
Funciona () No ()	Código de Encendido ()
Cantidad:	Tarjeta ()
Auto Estéreo	Tarjeta de Circulación:
Estéreo: Sí () No ()	Sí () No ()
Funciona: Sí () No ()	
Marca:	

Adicionales	
Pantalla GPS: Sí () No ()	Pantalla TV: Sí () No ()
Tarjeta GPS SD: Sí () No ()	TAG: Sí () No ()
Marca:	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)		
DD:		
TD:		
DI:		
TI:		
R:		
¿Funda o Cubierta? Sí () No ()		
DD: Delantera Derecha	DI: Delantera Izquierda	
TD: Trasera Derecha	TI: Trasera Izquierda	
R: Refacción		

Rines	
Marca:	
Original	Especial
Aleación	Acero
No. (1) (2) (3) (4)	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	
Original	Especial

Adaptaciones Equipo Especial	
Ninguna	

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como a las Condiciones Generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrando con Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Ciudad de México, recaba sus datos personales, patrimoniales, financieros, administrativos, para dar seguimiento a los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras oficinas y en www.bbva.mx

Firma

Firma

Valuación de Pérdida Total

Firma		Fecha:		CITA INGRESO CVI		FECHA DE TERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
		22/06/2026									
NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO		TIPO			
2652657944		WPZ001B		☒ ASFG ☐ TERC		MERCEDES BENZ		CLASE GUC			
COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		PUERTAS		MCH INDROS		NUM. SERIE	
NEGRO		Progressive		☒ 0 ☐ 1 ☐ 2		5		4		3MX4M4HB9LW009195	
No. DE MOTOR		REQ. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA		PRECISO	
						☐ SI ☒ NO		771 A006014		32690	
Ubicación		☐ AUSTERO ☐ TIPICO ☒ AAC ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☒ TALLER		☒ EQUIPADO ☒ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☒ IMPORTADO ☐ AGENCIA							
1.- VALOR INDEMNIZADO											
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA		455,500.00									
2.- DAÑOS											
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 11048.93											
* REFACCIONES DE HP INICIALES 136252.55											
* MANO DE OBRA INICIAL 4000											
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 197973.89											
TOTAL DAÑOS 349,275.37											
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)											
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES 0.00											
4.- DEDUCCIONES											
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00											
* TENENCIAS ☐ ORIGINALES ☐ COPIAS ☐ 0.00											
5.- DEMERITOS											
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 22,775.00											
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00											
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES 372,050.37											
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)											
* VALOR DE SALVAMENTO 83,449.63											
* VEHICULO DE CIA ASSEGUADORA 5% 4,172.48											
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 79,277.15											
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO											

Unidad cuenta con llave control de encendido. Debido a la ubicación del número de motor no fue posible obtener la fotografía correspondiente.

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	Mayo	Mayo	
PAG.	223	Diretal	
VALOR	453,000.00	455,500.00	
% DAÑOS	77.10 %	76.68 %	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON LLEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

NUMERO DE MOTOR
Ubicación

PLACA V.I.N.

3MX4M4HB9LW009195

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENENTAMENTE
22 de junio del 2026.
MARIANO CARNODIA MARAÑON
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENENTAMENTE
NOE DELGADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T..

3MX4M4HB9LW009195