

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0152

☒ RESGUARDO(CCAO): Tedaxcan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Toyota</u>	TIPO: <u>Sienna</u>
VIN: <u>51DZK3DC0F5618156</u>	PLACA: <u>N/A</u>
SINIESTRO: <u>B70925769</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>11-7-26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2015</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPON DE GASOLINA			X
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: - Bateria gas NY
- Daño costado Izquierdo
- Daño costado D
- Refaca NY

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Orhe Mexco</u>	<u>Vidrios</u>	<u>Recibo</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de póliza	370125769	Póliza	8646210NC6	Inciso / certificado	1	Número de serie	ST 02 K3DCOF\$ 618156
Marca	Tyco	Submarca	Sienns	Tipo / cilindraje	CE aut	Modelo	2015
Lugar	Nezahualcóyotl	Fecha	18-06-2026	Placa	PXV602E	Cantidad de placas	(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	Brandon Tacu	Celular	5527731609	Correo electrónico	felipeantunez@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	estallado		65.	Cielo de toldo	mal		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? Si ☐ No ☒	¿Es visible? Si ☐ No ☒
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras			correcto	correcto
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero	dañado			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos Halógeno Xenón			71.	Botones de estereo				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado				
9.	Parrilla			73.	Control calefacción				
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico				
11.	Facia	mal		75.	Guantera				
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero				Motor				Adicionales	
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS	Pantalla TV
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			Tarjeta GPS SD	Tarjeta
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (pasajero) (derecho)			Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas			TAG	Si ☐ No ☒
21.	Calaveras (2) (derecho) (izquierdo)			85.	Manijas de puertas (2) (derecho) (izquierdo)				
22.	Reflejos			86.	Bocinas radio				
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad				
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero				
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero				
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)				
27.	Spoiler			91.	Alfombra				
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)				
Lado derecho				General				Llantas	
29.	Salpicadera			120.	Canastilla			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
30.	Cuarto luz lateral			121.	Alarma			DD: Nexen 235/60 R17	3/4 1/2 1/4
31.	Espejo lateral			122.	Tapón de gasolina			TD: Nexen 235/60 R17	Y4
32.	Cristal alela			123.	Herramientas			DI: Nexen 235/60 R17	Y4
33.	Puerta delantera			124.	Sensor de reversa			TI: Nexen 235/60 R17	Y4
34.	Cristal puerta delantera			125.	Quemacocos			R: Nexen 235/60 R17	Y4
35.	Manija de puerta delantera			126.	Toldo				
36.	Puerta trasera			127.	Gancho de arrastre				
37.	Cristal puerta trasera			128.	Tapón gancho de arrastre				
38.	Manija de puerta trasera			129.	Calcomanía de verificación				
39.	Cristal costado			130.	Tapón birlo				
40.	Estribo			131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)				
41.	Molduras								
Lado izquierdo				Observaciones				Adaptaciones equipo especial	
42.	Salpicadera	mal		Sin Observaciones				Adaptaciones equipo especial	
43.	Cuarto luz lateral								
44.	Espejo lateral	roto							
45.	Cristal alela	mal							
46.	Puerta delantera	roto							
47.	Cristal puerta delantera	roto							
48.	Manija de puerta delantera	mal							
49.	Puerta trasera	roto							
50.	Cristal puerta trasera	roto							
51.	Manija de puerta trasera	roto							
52.	Cristal costado	roto		No des de cosas de valor en el vehículo				Adaptaciones equipo especial	
53.	Estribo	roto							
54.	Molduras	roto							
55.	Alfombra cartón cajuela								
56.	Birio de seguridad								
57.	Cables pasa corriente								
58.	Extintidor								
59.	Gato								
60.	Gato hidráulico								
61.	Llave de rueda								
62.	Señales de carretera								
63.	Tapete cubre llanta								
64.	Tapa sombrera								

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Felipe Antunez Edh
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que los mismos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Felipe Antunez Edh
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Felipe Antunez Edh
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que recibe

Grucas Mejia Eco
Razón social de la grúa

Grucas Mejia Eco
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

45 VERDE

FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
18/06/2026		18/06/2026					
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO	
B70925769		2652658128		PXV602E		☒ ASEG. ☐ TERC.	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS	
01/01/20		GRIS		CE		☐ 0 ☐ 1. ☒ 2.	
N. PUERTAS		N. CILINDROS		NUM. SERIE			
5		6		5TDZK3DC0FS618156			
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.	
2GRE836758		N/A				☐ SI. ☒ NO.	
POLIZA		INCISO					
8646210NC6		00001					
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/C		☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO		☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO		☐ EXPORTADO ☐ TALLER	
☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO		☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL		☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO		☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA	

1.- VALOR INDEMNIZADO	
☒ EBC	☐ CONVENIO
☐ AUTOMETRICA	206.900.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	13560.58
* REFACCIONES DE HP INICIALES	92166.75
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	44878.48
TOTAL DAÑOS	150.605.81
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	10.345.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	160.950.81
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	45.949.19
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%	2.297.46
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	43.651.73
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO	JUNIO	
PAG.	331	DIGITAL	
VALOR	206.900.00	193.400.00	
% DAÑOS	72.79 %	77.87 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR 2GRE836758 No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar perifericos
PLACA VIN Se Anexa Foto 5TDZK3DC0FS618156
PARED DE FUEGO Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T..