

MARCA: MITSUBISHI TIPO: X PANDER  
VIN: MK266Y1YXNND002528 PLACA: SIP

SENIESTRO: B68584960  
OPERADOR: Jesus Gonzalez  
FECHA: 29-06-26  
COLOR: ANARANJADO AÑO: 2022

BBVA 0306

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			NO VISIBLE
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

### MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

### CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

### PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

### PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

### GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X


DOCUMENTOS:

### COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

### COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

DENTRO DE LA UNIDAD ESTA LA DEFENSA DELANTERA.

ELABORA  
*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE  
*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA



Seguros

# Valuación de Pérdida Total

FECHA SINIESTRO 30/05/2026	FECHA INGRESO CIVI 18/06/2026	FECHA DETERMINADO PT 18/06/2026	EXP. TERMINADO A PRONTING	TOTAL DIAS
NO. DE SINIESTRO B68384960	NO. DE SALVAMENTO 265768114	PLACAS PBV4412	INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASSEG. <input type="checkbox"/> TERG.	MARCA VEHICULO MITSUBISHI
MODELO 01/01/20:	COLOR ANARANJADO	VERSION CANTIDAD PLACAS 0 1. <input checked="" type="checkbox"/> 2	N. PUERTAS 5	N. CILINDROS 4
NO. DE MOTOR	REQ. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE 64993	ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO.	FOLZA 73NPD023AH
NO VISIBLE				INCISO 00105

AUSTERO  TIPICO  A/C  STANDARD  RECUP. ROBO  FLOTILLA CIA  FRONTERIZO  EXPORTADO  TALLER  
 EQUIPADO  URBO  ABANDONO  AUTOMATICO  PERDIDA TOTAL  GARANTIA  LEGALIZADO  IMPORTADO  AGENCIA

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	ERC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	252	DKHTAI.	
VALOR	227,400.00	226,400.00	
% DAÑOS	78.32%	78.66%	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A ESCRITIVOS/AGENCIALES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON LLAVES DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC  
 UNIDAD CUENTA CON LLAVES DE ENCENDIDO NA PASA AL TALLER POR LAS PLACAS DE LA UNIDAD.

1.- VALOR INDEMNIZADO	ERC	CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	227,400.00
2.- DAÑOS	* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 14301			
	* REPARACIONES DE HP INICIALES 160583			
	* MANO DE OBRA INICIAL 0			
	* REPARACIONES MECANICAS INICIALES 3210			
TOTAL DAÑOS	178,094.00			
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC)	0.00			
4.- DEDUCCIONES	0.00			
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00			
* TENENCIAS	<input type="checkbox"/> ORIGINALES	<input type="checkbox"/> COPIAS	0.00	
5.- DEMERITOS	0.00			
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	11,370.00			
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00			
6.- TOTAL DAÑOS,FALTANTES DEMERITOS Y DEDUCCIONES	189,464.00			
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	189,464.00			
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	37,936.00			
* VALOR DE SALVAMENTO	1,896.80			
* VEHICULO DE CIA ASSEURADORA 5%	36,039.20			
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO				

NUMERO DE MOTOR

**NO VISIBLE**

PLACA V.I.N.

**MK216Y1YXNN002528**

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

Luis Angel De La Luz Ramos

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A.P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.