

MARCA: **DODGE** TIPO: **ATTITUDE**  
 VIN: **ML3AB2659HH011175** PLACA: **9/P**

SINIESTRO: **1370484261**  
 OPERADOR: **Mexis Mtz**  
 FECHA: **27/06/26**  
 COLOR: **ROJO** AÑO: **2017**

002945

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			XX
ESTEREO			XX
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR			X

**MOTOR** SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON			XXXX
BOMBA AGUA			XXXX
BANDAS MOTOR			XXXX
SISTEMA FRENOS			XXXX
CABLES BUJIAS			XXXX
BOBINA			XXXX
AIRE ACONDICIONADO			XXXX
DEPOSITO LIMPIADORES			XXXX
DIRECCION HIDRAULICA			XXXX
DISTRIBUIDOR			XXXX
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK			XXXX
VENTILADOR			XXXX
RADIADOR			XXXX
RADIADOR DE A/C			XXXX
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE			XXXX
TAPON RADIADOR			XXXX
TURBO CARGADOR		X	

**CAJUELA** SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

**PARTE FRONTAL** SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			XXXX
CUARTOS DE LUZ			XXXX
DEFENSA DELANTERA			XXXX
FAROS			XXXX
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA			XXXX
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

**PARTE TRASERA** SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			XXXX
LIMPIADOR			XXXX
MEDALLON			XXXX
PORTAPLACA			XXXX
SISTEMA DE ESCAPE	X		

**GENERAL** SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			XXXX
CANASTILLA			XXXX
ADAPTACION			XXXX

DOCUMENTOS: **31°**

**COSTADO IZQUIERDO** SI NO DAÑO


ALETAS			X
COSTADOS			XX
ESPEJO EXTERIOR			XX
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			XXXX
PUERTA TRASERA			XXXX
SALPICADERA			XXXX
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

**COSTADO DERECHO** SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			XXXX
PUERTA TRASERA			XXXX
SALPICADERA			XXXX
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

**INTERIOR** SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS	XXXX		
BOCINAS	XXXX		
BOLSA DE AIRE	XXXX		
CABECERAS			
CENICEROS		X	
GUANTERA	XXXX		
CINT. SEGURIDAD	XXXX		
CLAXON	XXXX		
CODERAS	XXXX		
CONSOLA	XXXX		
CONTROL A/C	XXXX		
DEFROSTER	XXXX		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	XXXX		
INSTRUMENTOS TABLERO	XXXX		
LUZ INTERIOR	XXXX		
LUZ STOP	XXXX		
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES	XXXX		
RELOJ			XXXX
SEGUROS ELECTRICOS			XXXX
TABLERO	XXXX		
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			XXXX
VESTIDURAS			XXXX
VOLANTE	XXXX		
VISERAS	XXXX		



OBSERVACIONES: **Daños por colisión**  
**SWICH con daño**  
**Daños en motor**  
**piezas sueltas NV/com/p**

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

86 AMARILLO  
Inventario de vehículo dañado auto  
15/06/26  
00:00

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 870484261	Póliza 719A000112	Inciso / certificado 018043	Número de serie PL3A02658HH01175
Marca Chrysler	Submarca ATTIVOS	Tipo / cilindraje 550Am	Modelo 2017
Lugar CORX	Fecha Día 14 Mes 06 Año 26	Placas PB58886	Cantidad de placas (1)
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Roberto Ramos	Celular 7297080574	Correo electrónico karohonda2023@icloud.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

**Trasero**

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

**Lado derecho**

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		

**Interior**

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

**Motor**

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bavoneta aceite dirección		

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí  No  Pantalla TV Sí  No   
 Tarjeta GPS SD Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG Sí  No

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: <i>Goodyear Max</i>	<i>119</i>
TD: <i>Goodyear Max</i>	<i>119</i>
DI: <i>AB 8000</i>	<i>119</i>
TI: <i>Pirelli</i>	<i>119</i>
R: <i>no visible</i>	
¿Fundas o cubiertas? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
	TI: Trasera izquierda
	R: Refacción

FDDO-346

FDDO-346 106

Firma

Firma

Observaciones:

Observaciones:

Hora:

Fecha:

No. grúa:

Hora:

Fecha:

No. grúa:

Razón social de quien recibe:

Razón social de la grúa:

Nombre del responsable:

Nombre del operador de la grúa:

Seguros

86 VALUACIÓN DE PERDIDA TOTAL  
86 AVALUO

FECHA SINIESTRO 14/06/2026	FECHA INGRESO CVI 15/06/2026	FECHA DETERMINADO PT 15/06/2026	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
No. DE SINIESTRO B70484961	No. DE SALVAMENTO 2652656308	PLACAS PB16886	MARCA VEHICULO	TIPO
MODELO 01/01/20	COLOR CEREZA	VERSION SXT	CHRYSLER	ATTITUDE
No. DE MOTOR HECHO EN INDIA	CANTIDAD PLACAS 0	N. PUERTAS 4	N. CILINDROS 0	NUM. SERIE ML3AB26J8HH011175
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/C	REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A	KILOMETRAJE 0	ADAP Y CONV.	POLIZA
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO	<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP ROBO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	719A000112	18043
<input checked="" type="checkbox"/> VALOR INDEMNIZADO	<input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO	<input type="checkbox"/> GARANTIA	<input type="checkbox"/> LEGALIZADO	<input type="checkbox"/> IMPORTADO
<input checked="" type="checkbox"/> EBC <input type="checkbox"/> CONVENIO	<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	TABLA DE VALORES COMERCIALES		
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	88.000.00	GUJA	EBC	AUTOMETRICA
* REFACCIONES DE HP INICIALES	14535	MES	II INIO	
* MANO DE OBRA INICIAL	24225	PAG.	78	
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	9690	VALOR	88 000.00	
TOTAL DAÑOS	29070	% DAÑOS	88.09 %	
	77,520.00			

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)  
 \* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES 0.00  
 4.- DEDUCCIONES  
 \* MOTOR NO ACREDITADO 0.00  
 \* TENENCIAS 0.00  
 5.- DEMERITOS  
 \* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 4.400.00  
 \* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00  
 6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES 81.920.00  
 \* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO  
 7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6) 6.080.00  
 \* VALOR DE SALVAMENTO 304.00  
 \* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 5.776.00  
 \* VALOR DE SALVAMENTO FINAL

\* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)  
 \* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES 0.00  
 4.- DEDUCCIONES  
 \* MOTOR NO ACREDITADO 0.00  
 \* TENENCIAS 0.00  
 5.- DEMERITOS  
 \* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 4.400.00  
 \* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00  
 6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES 81.920.00  
 \* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO  
 7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6) 6.080.00  
 \* VALOR DE SALVAMENTO 304.00  
 \* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 5.776.00  
 \* VALOR DE SALVAMENTO FINAL

\* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL Y LLANTA DE REFACCION POR EL TIPO DE COLISION NO ES VISIBLE EL GATO NI LA LLAVE DE RUEDAS

NUMERO DE MOTOR

HECHO EN INDIA

PLACA V.I.N.

ML3AB26J8HH011175

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DELGADILLO MIER  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.