ANDR1095

Traslado Automotriz Universal Rodando TAURO S.A. de C.V.

ORDEN DE TRASLADO

85301

Su auto en Nuestras Manos

MATRIZ
AV. RIO CHURUBUSCO No. 58
ENTRE ALBERTO SALINAS Y
ROBERTO FIERRO, COL. AVIACION CIVIL
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15740
TEL. OFICINA (55) 1643-0863
CEL.: 55-1144-1832
R.F.C.: TAU-150907-UI8

SUCURSAL CANCÚN
CALLE 30 MNZ. 16 REG, 516
CANCUN, QUINTANA ROO
C.P. 77535
TEL. 55 1643-0863
TEL. 55 4245-8794

SUCURSAL GUADALAJARA
AV. PANAMERICANA PONIENTE 301
EDIF. 26, DEPARTAMENTO 4,
C.P. 45417 GUADALAJARA JALISCO
TEL. 55-1643-0863
TEL. 55 1079-3228

E-mail: tauro_traslados12@hotmail.com / pag.web / www.trasladosyturismostauro.mx


FECHA: 13/10/26	ORIGEN: Texcoco		ECO. 3792
PLACAS: LH41241	DESTINO: San Bartolo		
KM SALIDA: 193382	MARCA: Ford	MODELO: 2021	COLOR: Blanco
KM ENTRADA:	TIPO: Transit	SERIE: WF0RS5HPGMJP25944	
HORA SALIDA:	HORA ENTREGA:	CILINDROS: 4	

DOCUMENTACIÓN			INTERIOR DEL AUTO			ACCESORIOS		
PLACAS	SI	NO	TAPETES	SI	NO	GATO	SI	NO
TARJETA DE CIRCULACIÓN	SI	NO	CENICEROS	SI	NO	MANERAL / LLAVE DE CRUZ	SI	NO
ENGOMADO DE PLACAS	SI	NO	MANIJAS DE PTAS.	SI	NO	HERRAMIENTA PZA.	SI	NO
ENGOMADO VERIFICACIÓN	SI	NO	CLAXON	SI	NO	ESPEJO LAT. DER.	SI	NO
HOJA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	RADIO Y ANTENA	SI	NO	ESPEJO LAT. IZQ.	SI	NO
CARNET DE SERVICIO	SI	NO	BOCINAS	SI	NO	LIMPIADORES	SI	NO
MANUAL DE USUARIO	SI	NO	PARASOL	SI	NO	TAPONES O CEN. DE RIN	SI	NO
PÓLIZA DE SEGURO	SI	NO	EXTINTOR	SI	NO	CUARTOS	SI	NO
PORTA DOCUMENTOS	SI	NO	ESPEJO INTERIOR	SI	NO	FAROS	SI	NO
LLAVES	SI	NO	C/PASA CORRIENTE	SI	NO	CALAVERAS	SI	NO
CONTROL DE ALARMA	SI	NO	REFLEJANTE	SI	NO	TAPÓN DE GAS	SI	NO
MX-	SI	NO	ENCENDEDOR	SI	NO	LLANTA DE REFACCIÓN	SI	NO

Toyo

Toyo

RAYON VVV
GOLPE X
ABOYADURA O
ESTRELLADO *



Toyo

Toyo

NIVEL DE COMBUSTIBLE RECEPCIÓN



OBSERVACIONES:

Daños y golpes de uso
sin mucha importancia

NIVEL DE COMBUSTIBLE ENTREGA



ENTREGA	OPERADOR	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	Benjamin Balleza NOMBRE Y FIRMA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE REVISAR SU UNIDAD ANTES DE FIRMAR, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI LA UNIDAD TIENE ALGÚN GOLPE, RAYON O FALTANTE A LA HORA DE ENTREGA, UNA VEZ FIRMADA LA ORDEN DE TRABAJO.

Escaneado con CamScanner