

Datos Generales del Servicio (Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)

Marca	HYUNDAI	Serie	KMHDH4AE3GU643100
Tipo	ELANTRA		SP
Modelo	2016	Siniestro	B68444267
Color	GRIS	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	SS	Follo	15848943
Proveedor Asignado	CIMARRON		
Fecha de Asignacion	viernes, 26 de junio de 2026		

Observaciones
ORIGEN: Héroes de Tlatelolco 2798, Flores Magon, C.P. 21220, MEXICALI, Entre Ricardo Flores Magon Zodiaco y Melchor Ocampos, Lunes a Sábado, De 9:00am a 5:00 pm Israel Salgado Salas, Anet Esparza Ayala Telefono: 6861670243, 6862763307
DESTINO: : AUTO ONLINE UBICADO EN Valle México 15, Fernandez CP 22464 Tijuana, B.C. - GRUAS FORZA TIJUANA
 Maps: Valle de México 15 32.51939373206011, -116.94795765166234
OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia	Responsable	
Municipio	Estado	
Fecha Programada	Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo (Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendrá que ser fotocopiada en sus instalaciones.