SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMBO161

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2774

03 Rojo

Toco Pote

☒ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA:	Volks Wagen	TIPO:	Sedan
VIN:	0000001HP9010632	PLACA:	
SINIESTRO:	B78988963	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	20,10,26	COLOR:	Gris
		AÑO:	1993

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X	X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK		X	
VENTILADOR		X	
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA		X	
CINT. SEGURIDAD		X	
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA		X	
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO		X	
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO		X	
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS		X	
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X	-	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Germán	Blanca	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepcion de
Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	VOLKSWAGEn	Serie	000000011P9010632
Tipo	SEDAN	Placas	**SP**
Modelo	1993	**Siniestro**	**B78988963**
Color	GRIS	Aseguradora	**BBVA SEGUROS**
	//	**Folio**	**16591284**
Proveedor Asignado	**PEÑA**		
Fecha de Asignacion	**martes, 13 de octubre de 2026**		

Observaciones

ORIGEN: **CALPEZ LAMINADO C. Fermín Espinoza Armillita 895, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah. Hor. L-V de 9:00am a 1:00pm JAQUELINE GARCIA Telefono: 844 807 7308**

DESTINO: **AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8**

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Maria Jesus S
Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Bladimir Arriaga
Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner

...ste información se forma de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro del Código ...
...do por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Folio de ajustador 5458988963	Póliza 8156270FH7	Inciso / certificado 01	Número de serie 11P9010632		
Grúa	Submarca Sedan	Tipo / cilindraje	Modelo 1993	Color Negro	
Taller	Fecha 23 / 08 / 26	Placas	Cantidad de placas (2)	Kilometraje	Gasolina
Atención a: Asegurado	Nombre del interesado Julio Arbato Tamos	Celular 8443567634	Correo electrónico		

No.	Inventario	Sí	No
	Delantero		
	Trasero		
	Lado derecho		
	Lado izquierdo		
	Cajuela		
	Interior		
	Motor		
	General		

No.	Inventario	Sí	No
	Otros		
	Computadora		
	Batería	✓	
	Llaves	✓	
	Tipo de llaves	✓	
	Auto estéreo	✓	
	Antena	✓	
	Adaptaciones		
	Llantas		
	Rines		
	Marcar		
	Volante		
	Marca		
	Observaciones		
	Objetos personales		
	Adaptaciones equipo especial		

(CUATRO)

N/A

N/A

Nota: El ajustador presente la unidad y que no se encuentre en los supuestos señalados deberá asentarlo en el recibo de salida correspondiente.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se sugiere acudir a recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío.

Escaneado con CamScanner