

AOT-00513

AO. 0316

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>YV</u>	TIPO: <u>GOLF</u>
VIN: <u>19H05b1165</u>	PLACA: <u>SP</u>
SINIESTRO: <u>B74821869</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>22/07/26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>1987</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			X
BOBINAS	X	X	
BOUSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA		X	
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO		X	
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X	X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO		X	X
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CAJASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Emmanuel</u>	<u>Christian Santilén</u>	<u>Eduardo</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B748218G	Número de póliza: 78130500E	Inciso / Certificado: 7	Placas: PUA 990 A
Marca: VW	Submarca: Golf	Tipo: Golf	Modelo: 1987
Color: Rojo			
Nombre del ajustador: Orma Serrano Chavez	Claves: X130	Fotos: X130	Aplica deducible: ☐ SI ☒ NO \$ No aplica
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1	Nombre del interesado: Manuel Corcino Telipe	Celular: 7821739107	Correo electrónico: mandamarcino@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños Mec 9/16 Rodadura / Marco Rodadura
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 20/7/20 Lugar de expedición: Tratamiento Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto On line Número de pase: Colima #19 Revisos Hidalgo CP. 54913	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Colima #19 Revisos Hidalgo CP. 54913
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B24821867	Póliza 781 BCS 00 EN	Inciso / certificado 7	Número de serie RH0561165
Marca UW	Submarca Colt	Tipo / cilindraje 4	Modelo 1987
Lugar Insurgentes	Fecha Día 20 Mes 7 Año 20	Placas PUA 990N	Cantidad de placas 1
Atención a Assegurado	Nombre del interesado Manuel Cuicno Felipe	Celular 7821739107	Correo electrónico manuelcuicno@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒	
4	Cofre	☒		68	Viseras	☒	
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
7	Focos ☐ Halógeno ☒ Xenón	☒		71	Botones de estéreo	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒	
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒	
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒	
11	Facia	☒		75	Guantera	☒	
12	Molduras	☒		76	Consola	☒	
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒	
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒	
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒	
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	
16	Medallón	☒		81	Perilla palanca	☒	
17	Limpiadores	☒		82	Botones puerta	☒	
18	Lampara stop	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84	Coderas	☒	
20	Emblema cajuela	☒		85	Manijas de puertas (4)	☒	
21	Calaveras (4)	☒		86	Bocinas radio	☒	
22	Reflejanter	☒		87	Cinturones de seguridad	☒	
23	Defensa	☒		88	Banca de asiento trasero	☒	
24	Molduras	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒	
25	Porta placa	☒		90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4)	☒	
26	Camara de reversa	☒		91	Alfombra	☒	
27	Spoiler	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	
28	Escape	☒		Motor			
Lado derecho				93	Alternador	☒	
29	Salpicadera	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
30	Cuarto luz lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
31	Espejo lateral	☒		96	Bandas de motor	☒	
32	Cristal aleta	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒	
33	Puerta delantera	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒		100	Bobina	☒	
36	Puerta trasera	☒		101	Bocina de claxon	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒		102	Bomba de agua	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒	
39	Cristal costado	☒		104	Boster de frenos	☒	
40	Estribos	☒		105	Cables bujías	☒	
41	Molduras	☒		106	Compresor aire acondicionado	☒	
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	☒	
42	Salpicadera	☒		108	Distribuidor	☒	
43	Cuarto luz lateral	☒		109	Filtro gasolina	☒	
44	Espejo lateral	☒		110	Marcha	☒	
45	Cristal aleta	☒		111	Motor limpiadores	☒	
46	Puerta delantera	☒		112	Motor ventilador	☒	
47	Cristal puerta delantera	☒		113	Porta luz de aire	☒	
48	Manija de puerta delantera	☒		114	Radiador	☒	
49	Puerta trasera	☒		115	Sistema de inyección	☒	
50	Cristal puerta trasera	☒		116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	
51	Manija de puerta trasera	☒		117	Tapón aceite motor	☒	
52	Cristal costado	☒		118	Tapón radiador	☒	
53	Estribos	☒		119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	
54	Molduras	☒		General			
Cajuela				120	Canastilla	☒	
55	Alfombra cartón cajuela	☒		121	Alarma	☒	
56	Birlo de seguridad	☒		122	Tapón de gasolina	☒	
57	Cables para corriente	☒		123	Herramientas	☒	
58	Extintor	☒		124	Sensor de reversa	☒	
59	Gato	☒		125	Quemacocos	☒	
60	Gato hidráulico	☒		126	Toldo	☒	
61	Llave de rueda	☒		127	Ganchos de arrastre	☒	
62	Señales de carretera	☒		128	Tapón gancho de arrastre	☒	
63	Tapete cubre llanta	☒		129	Calcomanía de verificación	☒	
64	Tapa sombrerera	☒		130	Tapón bulto	☒	
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Zamora C.
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Zamora C.
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

X170
Nombre y firma del ajustador que recibe

Alcázar
Razón social de la grúa

Alcázar
Nombre y firma del operador de grúa que recibe