Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

bbva mx

No. de siniestro 5790175?

honda

vehículo S L P

Póliza 7 II p Bo 209 B2	Inciso / certificado		Número de serie 19XFB2659EE602990		
Submarca Coupe	Tipo / cilindraje 5 cil 84	Modelo 2014	Color GRIS		
Fecha Día 13 Mes 11 Año 25	Placas	Cantidad de placas (1)	Kilometraje	Gasolina 1/4 1/2 3/4	
Nombre del interesado	Celular		Correo electrónico		

Inventario	Sí	No
Interior		
Cinturones		
Brazos de limpiadores		
Plumas limpiadoras		
Cofre		
Cuartos de luz		
Faro principal (izquierdo) (derecho)		
Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
Parrilla		
Emblemas		
Fascia		
Molduras	✓	
Calaveras de facia		
Porta placa		
Spoiler		
Tapón	✓	
Limpiadores		✓
Limpara stop	✓	
Puerta cajuela / quita puerta	✓	
Problema cajuela	✓	
Calaveras (2) (✓)	✓	
Delantes	✓	
Defensa	✓	
Molduras		✓
Porta placa		✓
Camara de reversa		✓
Spoiler	✓	
Cofre	✓	
Derecho		
Tapicadera	✓	
Cuarto luz lateral	✓	✓
Espejo lateral	✓	
Cristal aleta	✓	
Puerta delantera	✓	
Cristal puerta delantera	✓	
Manija de puerta delantera	✓	
Puerta trasera	✓	
Cristal puerta trasera	✓	
Manija de puerta trasera	✓	
Cristal costado	✓	
Estribo	✓	
Molduras		✓
Izquierdo		
Tapicadera	✓	
Cuarto luz lateral		✓
Espejo lateral	Roto	
Cristal aleta	✓	
Puerta delantera	✓	
Cristal puerta delantera	✓	
Manija de puerta delantera	✓	
Puerta trasera	✓	
Cristal puerta trasera	✓	
Manija de puerta trasera	✓	
Cristal costado	✓	
Estribo	✓	
Molduras		✓
Cajuela		
Tapicera cajuela	✓	
Cinturón de seguridad	✓	
Luces para corriente	✓	
Cricket	✓	
Tapón	✓	
Gato hidráulico	✓	
Llave de rueda	✓	
Triángulos de carretera	✓	
Cubrete cubre llanta	✓	
Caja somberera	✓	

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	✓
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estereo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control electrico	✓	
75	Guantera	✓	✓
76	Consola	✓	
77	Porta vasos		✓
78	Encendedor		✓
79	Cenicero		✓
80	Palanca de velocidades		✓
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (✓)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (✓)	✓	
Motor			
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120	Canastilla	✓	
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas	✓	
124	Sensor de reversa	✓	✓
125	Quemacocos	✓	✓
126	Toldo	✓	✓
127	Gancho de arrastre	✓	✓
128	Tapón gancho de arrastre	✓	✓
129	Calcomanía de verificación	✓	✓
130	Tapón birlo	✓	✓
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (✓)	✓	

Inventario	
Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ✓ Observaciones	Batería ¿Es visible? Sí ✓ No ☐ Marca Duralast
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ✓ No ☐ Cantidad	**Tipo de llaves** Normal ✓ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ✓ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca Original	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ✓
Adicionales Pantalla GPS Sí ☐ No ✓ Pantalla TV Sí ☐ No ✓ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ✓ Marca TAG Sí ☐ No ✓	
Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 — Vida (3/4, 1/2, 1/4)	
DD: S I	
TD: S I	
DI: S I	
TI: S I	
R: NO	
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ✓	
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
Rines Marca:	
Original ✓ Especial — Aleación Acero — No. (1) (2) (3) (✓) / No. (1) (2) (3) (4)	
Volante Marca: Original ✓ Especial	
Observaciones	
Objetos personales	
Adaptaciones equipo especial	

Todo lo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Escaneado con CamScanner

SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

AO. 2785

INVENTARIO VEHICULO

ARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

Honda — TIPO: CIVIC

XFB2689336o2990 — PLACA:

B8740175 7 — ASEGURADORA:

20,10.26 — COLOR: Gris — AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

	SI	NO	DAÑO
OCIDADES			X
			X
CEITE MOTOR	X		
			X
			X
DOR	X		
NOS			X
AS			X
			X
CIONADO			X
MPIADORES		X	
HIDRAULICA	X		
IR			X
ELECTRONICO		X	
	X		
			X
		X	
	X		
			X
E A/C			X
GASOLINA	X		
ASOLINA	X		
CEITE			X
ADOR			X
GADOR			X

	SI	NO	DAÑO
			X
ELANTEROS	X		
ASEROS	X		
	X		
EE			X
	X		
		X	
			X
DAD	X		
			X
	X		
		X	
			X
			X
		X	
VISOR		X	
TABLERO			X
			X
		X	
	X		
OCIDADES			X
		X	
COS	X		
			X
		X	
RICOS	X		
		X	
			X
			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRE			X
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner