

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B57029764	Número de póliza: 763B0500VL	Inciso / Certificado: 014	Placas: 55J1915
Marca: Honda	Submarca: Civic	Tipo: Sedan	Modelo: 2012
Color: Grís	Nombre del ajustador: Alexis Velazquez Gomez		
Claves: 2063		Fotos: si	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 6,390.00
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Grupo Zurichart SAPI de CV	Celular: 419233203	Correo electrónico: nicoalvarez727@gmail.com

IMPORTANTE **Bolsa de aire piloto**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **0 Foscia del. 1/4 y B @ Parilla @ Cañe @ Fosa leg. @ Marco Red**
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **0 Foscia Trasera**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 24/02/26 Lugar de expedición: San José Iturbide, Gto. Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Villa Apaseo El Alto #300, Gto.
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Giovanni Nicolás Alvarez Espinoza <small>Nombre y firma del interesado</small>	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> <small>Nombre y firma del interesado</small>
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Indemnización de daños: Giovanni Nicolás Alvarez Espinoza <small>Nombre y firma del interesado</small>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: Afectados:



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B57029764	763B0500VL	014	19XFB2690CE604391
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Honda	Civic	Sedan	2012
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
San José Iturbide	Día 09 Mes 06 Año 26	55J1915	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Grupo Zoritcher + SAPI de CV	419 233 2013	nicoalvarez727@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1. Parabrisas	/	/
2. Brazos de limpiadores	/	/
3. Plumas limpiadoras	/	/
4. Cofre	/	/
5. Cuartos de luz	/	/
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9. Parrilla	/	/
10. Emblemas	/	/
11. Facia	/	/
12. Molduras	/	/
13. Rejillas de facia	/	/
14. Porta placa	/	/
15. Spoiler	/	/

Trasero

16. Medallón	/	/
17. Limpiadores	/	/
18. Lámpara stop	/	/
19. Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20. Emblema cajuela	/	/
21. Calaveras (2) (4)	/	/
22. Reflejantes	/	/
23. Defensa	/	/
24. Molduras	/	/
25. Porta placa	/	/
26. Cámara de reversa	/	/
27. Spoiler	/	/
28. Escape	/	/

Lado derecho

29. Salpicadera	/	/
30. Cuarto luz lateral	/	/
31. Espejo lateral	/	/
32. Cristal aleta	/	/
33. Puerta delantera	/	/
34. Cristal puerta delantera	/	/
35. Manija de puerta delantera	/	/
36. Puerta trasera	/	/
37. Cristal puerta trasera	/	/
38. Manija de puerta trasera	/	/
39. Cristal costado	/	/
40. Estribo	/	/
41. Molduras	/	/

Lado izquierdo

42. Salpicadera	/	/
43. Cuarto luz lateral	/	/
44. Espejo lateral	/	/
45. Cristal aleta	/	/
46. Puerta delantera	/	/
47. Cristal puerta delantera	/	/
48. Manija de puerta delantera	/	/
49. Puerta trasera	/	/
50. Cristal puerta trasera	/	/
51. Manija de puerta trasera	/	/
52. Cristal costado	/	/
53. Estribo	/	/
54. Molduras	/	/

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela	/	/
56. Birlo de seguridad	/	/
57. Cables pasa corriente	/	/
58. Extinguidor	/	/
59. Gato	/	/
60. Gato hidráulico	/	/
61. Llave de rueda	/	/
62. Señales de carretera	/	/
63. Tapete cubre llanta	/	/
64. Tapete cubre llanta	/	/

Interior

65. Cielo de toldo	/	/
66. Luz interior	/	/
67. Espejo retrovisor	/	/
68. Viseras	/	/
69. Tablero	/	/
70. Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71. Botones de estereo	/	/
72. Control aire acondicionado	/	/
73. Control calefacción	/	/
74. Control eléctrico	/	/
75. Guantero	/	/
76. Consola	/	/
77. Porta vasos	/	/
78. Encendedor	/	/
79. Cenicero	/	/
80. Palanca de velocidades	/	/
81. Perilla palanca	/	/
82. Botones puerta	/	/
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84. Coderas	/	/
85. Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86. Bocinas radio	/	/
87. Cinturones de seguridad	/	/
88. Banca de asiento trasero	/	/
89. Respaldo de asiento trasero	/	/
90. Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (2)	/	/
91. Alfombra	/	/
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Motor

93. Alternador	/	/
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96. Bandas de motor	/	/
97. Bayoneta aceite dirección	/	/
98. Bayoneta aceite motor	/	/
99. Bayoneta aceite transmisión	/	/
100. Bobina	/	/
101. Bocina de claxon	/	/
102. Bomba de agua	/	/
103. Bomba dirección hidráulica	/	/
104. Boster de frenos	/	/
105. Cables bujías	/	/
106. Compresor aire acondicionado	/	/
107. Depósito de chisgueteros	/	/
108. Distribuidor	/	/
109. Filtro gasolina	/	/
110. Marcha	/	/
111. Motor limpiadores	/	/
112. Motor ventilador	/	/
113. Porta filtro de aire	/	/
114. Radiador	/	/
115. Sistema de inyección	/	/
116. Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117. Tapón aceite motor	/	/
118. Tapón radiador	/	/
119. Tapón depósito líquido de frenos	/	/

General

120. Canastilla	/	/
121. Alarma	/	/
122. Tapón de gasolina	/	/
123. Herramientas	/	/
124. Sensor de reversa	/	/
125. Quemacocos	/	/
126. Toldo	/	/
127. Gancho de arrastre	/	/
128. Tapón gancho de arrastre	/	/
129. Calcomanía de verificación	/	/
130. Tapón birlo	/	/
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: LTH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: Simbato	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales			
Pantalla GPS	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:	
TAG	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: <i>Bridgestone</i>	<i>1/2</i>
TD: <i>205/55 R16</i>	<i>1/2</i>
DI: <i>Si</i>	<i>3/4</i>
TI: <i>Si</i>	<i>3/4</i>
R: <i>Si</i>	<i>3/4</i>
¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
R: Refacción	

Rines			
Marca: <i>Honda</i>			
Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)	
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)	

Volante			
Marca: <i>Honda</i>			
Original	Especial		

Observaciones

Objetos personales
<i>No dejo ningún objeto de valor en mi vehículo y retiro ambas placas para televisores posteriores</i>

Adaptaciones equipo especial

GRUAS SERUI GRUAS
FCIRZA

04-LE-3B
INVENTARIO VEHICULO
A0000069

BBUA- 109420

MARCA: Honda TIPO: civic
VIN: 19XFB2690CE604391 PLACA: 5/p

SINIESTRO: 057029764
OPERADOR: Jolito Chenzat s. Macb
FECHA: 18-06-2012
COLOR: Plateo AÑO: 2012

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		no visible
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		no visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	X
PLACAS		X	
RINES		X	X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			no visible
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan Carlos Ines NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA: Jolito Chenzat s. Macb NOMBRE Y FIRMA
RECIBE: Juan Carlos Ines NOMBRE Y FIRMA