BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B668948960	B52CS800AA	00001	19XFC2644JE603658

Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color
Honda	Civic	Sedan	2018	

Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
Querétaro, Qro	Día 16 Mes 10 Año 2024		(0) (1)		1/4 1/2 3/4 E F

Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☑ Asegurado ☐ Afectado no.	Compañía		

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas	X	
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadoras	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz	X	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	X	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X	
9.	Parrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	
12.	Molduras	X	
13.	Rejillas de facia	X	
14.	Porta placa	X	
15.	Spoiler	X	
Trasero			
16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores	X	
18.	Lámpara stop	X	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X	
20.	Emblema cajuela	X	
21.	Calaveras (2)	X	
22.	Reflejantes	X	
23.	Defensa	X	
24.	Molduras	X	
25.	Porta placa	X	
26.	Cámara de reversa	X	
27.	Spoiler	X	
28.	Escape	X	
Lado derecho			
29.	Salpicadera	X	
30.	Cuarto luz lateral	X	
31.	Espejo lateral	X	
32.	Cristal aleta	X	
33.	Puerta delantera	X	
34.	Cristal puerta delantera	X	
35.	Manija de puerta delantera	X	
36.	Puerta trasera	X	
37.	Cristal puerta trasera	X	
38.	Manija de puerta trasera	X	
39.	Cristal costado	X	
40.	Estribo	X	
41.	Molduras	X	
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	X	
43.	Cuarto luz lateral	X	
44.	Espejo lateral	X	
45.	Cristal aleta	X	
46.	Puerta delantera	X	
47.	Cristal puerta delantera	X	
48.	Manija de puerta delantera	X	
49.	Puerta trasera	X	
50.	Cristal puerta trasera	X	
51.	Manija de puerta trasera	X	
52.	Cristal costado	X	
53.	Estribo	X	
54.	Molduras	X	
Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela	X	
56.	Birlo de seguridad	X	
57.	Cables pasa corriente	X	
58.	Extinguidor	X	
59.	Gato	X	
60.	Gato hidráulico	X	
61.	Llave de rueda	X	
62.	Señales de carretera	X	
63.	Tapete cubre llanta	X	
64.	Tapa sombrerera	X	

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo	X	
66.	Luz interior	X	
67.	Espejo retrovisor	X	
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71.	Botones de estéreo	X	
72.	Control aire acondicionado	X	
73.	Control calefacción	X	
74.	Control eléctrico	X	
75.	Guantera	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos	X	
78.	Encendedor	X	
79.	Cenicero	X	
80.	Palanca de velocidades	X	
81.	Perilla palanca	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas	X	
85.	Manijas de puertas (2) (3)	X	
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero	X	
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X	
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	
Motor			
93.	Alternador	X	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96.	Bandas de motor	X	
97.	Bayoneta aceite dirección	X	
98.	Bayoneta aceite motor	X	
99.	Bayoneta aceite transmisión	X	
100.	Bobina	X	
101.	Bocina de cláxon	X	
102.	Bomba de agua	X	
103.	Bomba dirección hidráulica	X	
104.	Boster de frenos	X	
105.	Cables bujías	X	
106.	Compresor aire acondicionado	X	
107.	Depósito de chisgueteros	X	
108.	Distribuidor	X	
109.	Filtro gasolina	X	
110.	Marcha	X	
111.	Motor limpiadores	X	
112.	Motor ventilador	X	
113.	Porta filtro de aire	X	
114.	Radiador	X	
115.	Sistema de inyección	X	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X	
117.	Tapón aceite motor	X	
118.	Tapón radiador	X	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	X	
General			
120.	Canastilla	X	
121.	Alarma	X	
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas	X	
124.	Sensor de reversa	X	
125.	Quemacocos	X	
126.	Toldo	X	
127.	Gancho de arrastre	X	
128.	Tapón gancho de arrastre	X	
129.	Calcomanía de verificación	X	
130.	Tapón birlo	X	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	X	

Inventario	
Otros	
Computadora	¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:
Batería	¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves	Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad:
Tipo de llaves	Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo	Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:
Tarjeta de circulación	Sí ☐ No ☐
Adicionales	Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: TAG Sí ☐ No ☐
Llantas	**Vida** (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	
DD:	Goodyear 205/60R16
TD:	Goodyear 205/60R16
DI:	Goodyear 205/60R16
TI:	Goodyear 205/60R16
R:	Kenda 125/80 S16
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐	
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción **TD:** Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda	
Rines	Marca: Honda
Original / Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación / Acero	No. (1) (2) (3) (4)
Volante	Marca: Honda
Original / Especial	
Observaciones	
Objetos personales	
Adaptaciones equipo especial	

20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2)	
22.	Reflejantes	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extinguidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de cláxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centr[illegible] de rueda (1) (2) (3) (4)	

Tarjeta GPS SD SI ☐ No ☐ Marca:
TAG SI ☐ No ☐

Llantas

	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: Goodyear 205/60R16	
TD: Goodyear 205/60R16	
DI: Goodyear 205/60R16	
TI: Goodyear 205/60R16	
R: Rendo 125/80 S16	
¿Funda o cubierta? SI ☐ No ☐	

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: Honda

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Honda

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
	Denis Tapia Muñoz	Gruas grua amedica	Francisco de Rescate

REV.06

FDDO-346

ESTADO DE QUERÉTARO

FISCALÍA GENERAL

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16 SEP. 2026
PENSIÓN DE VEHÍCULOS RECUPERADOS
HORA

CI/QRO/18613/2026 |CARPETA
U2| UNIDAD
U2/5494/2026 |OFICIO
DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO EN DEPOSITO | **ASUNTO**

Corregidora, Querétaro a 11 de septiembre del 2026

PENSIÓN DE VEHÍCULOS RECUPERADOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

P R E S E N T E.-
Le informo que ha sido autorizada en **DEPOSITO** la devolución del vehículo que a continuación se detalla:

Unidad Vehicular			
MARCA	HONDA	**MODELO**	2018
TIPO	SEDAN	**LÍNEA**	CIVIC
COLOR	BLANCO	**PLACAS**	NO CUENTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN
MOTOR ORIGINAL	K20C23346015		
SERIE FALSA	19XFC2640ME600571	**SERIE ORIGINAL**	19XFC2640JE603658
PRESA MARTINEZ DENIS APODERADA LEGAL DE **BBVA SEGUROS MÉXICO SA DE CV GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO**			**NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA LA DEVOLUCIÓN**
PENSIÓN DE VEHÍCULOS RECUPERADOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ubicado en AVENIDA DE LA CASCADA #10 LOTE 13, PARQUE INDUSTRIAL LA NORIA, EL MARQUES, QUERÉTARO			**LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD VEHICULAR**

FUNDAMENTO

Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 bis de la Constitución Política del estado de Querétaro; 131 fracción III, 245, 246 y 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Atentamente.

LCDO. BARUC MOISÉS LEÓN SÁNCHEZ
FISCAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD 2

Vo.Bo.
LICDO. JOSÉ ALBERTO BOCANEGRA MENDOZA
FISCAL DECIDOR DE LA UNIDAD 2.

Lateral Autopista México-Querétaro 2060 | Centro Sur, C.P. 76090 | Querétaro, Qro. | Tel. 442 238 7600 | www.fiscaliageneralqueretaro.gob.mx

GRUAS GASA- FORZA

A-AT-SW

INVENTARIO VEHICULO

A0900253-

BBVA- 109911

SINIESTRO: B66848960

OPERADOR: Francisco de Jesus.

FECHA: 16-10-2026

COLOR: Blanco AÑO: 2021

MARCA: HONDA TIPO: civic

VIN: 19XFC2640ME600577 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	no sirve		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	no	sirve	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA	X		/
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	no	sirve	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	no	sirve	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS	no	sirve	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS	no	sirve	
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	no	sirve	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		











OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Juan Carlos Mesa	Francisco de Jesus	Juan Carlos
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA