

**Datos Generales del Servicio** (Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreado)

|                     |                             |             |                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Marca               | CHRYSLER                    | Serie       | 1B3HB28B18D695447 |
| Tipo                | CALIBER                     | Placas      |                   |
| Modelo              | 2008                        | Siniestro   | 872325964         |
| Color               | PLATA                       | Aseguradora | BBVA SEGUROS      |
|                     |                             | Folio       | 16021929          |
| Proveedor Asignado  | CIMARRON                    |             |                   |
| Fecha de Asignacion | jueves, 23 de julio de 2026 |             |                   |

**Observaciones**  
ORIGEN: DOMICILIO PARTICULAR María Teresa Ponce León Telefono: 6861116384 Av. Vicente Suárez #939, Col. Pro Hogar, entre Río Culiacán y Río San Lorenzo. Casa color beige oscuro, cerco y puertas de cochera herrería negra. Mexicali, B. C. Horario de 8:00 am a 3:00 PM.

DESTINO: AUTO ONLINE Valle México 15, Fernandez CP 22464 Tijuana, B.C. - GRUAS FORZA TIJUANA Maps: Valle de México 15 32.51939373206011, -116.94795765166234 Tel: 6631640450

**OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

|                                                           |    |                           |             |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------|-------------|
| Taller o Agencia                                          |    | Responsable               |             |
| Municipio                                                 |    | Estado                    |             |
| Fecha Programada                                          |    | Fecha y Hora de Recepción | / / : horas |
| Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO                        |             |

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

**Observaciones**

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller      Nombre y Firma del Operador de Gruas

**Datos de Entrega del Vehículo** (Llenado por Lote de Restos)

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Lote de Salvamentos                       |  |
| Fecha de Entrega                          |  |
| Compañía de Gruas que entrega el Vehículo |  |

|                                                           |    |    |
|-----------------------------------------------------------|----|----|
| Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO |
|-----------------------------------------------------------|----|----|

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

**Observaciones**

Nombre y Firma del Operador de Gruas      Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos