SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0162

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2788

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): Tabo Pate

MARCA:	Jeep	TIPO:	Patriot
VIN:	1C4AJPAB7ED549154	PLACA:	
SINIESTRO:		ASEGURADORA:	
FECHA:	20/10/26	COLOR:	BCO
		AÑO:	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X	X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

Garage y Talleres #1110



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Trujillo	Raymundo Pacheco	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Gruas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	CHRYSLER	Serie	1C4AJPAB1ED649154
Tipo	JEEP PATRIOT	Placas	**S/P**
Modelo	2014	**Siniestro**	**B83439366**
Color	BCO	Aseguradora	**BBVA SEGUROS**
	//	**Folio**	**16626432**
Proveedor Asignado		**GARAGES Y TALLERES**	
Fecha de Asignacion		**lunes, 19 de octubre de 2026**	

Observaciones

ORIGEN: Taller: REMONT Dirección: Juan Álvarez 740, Centro, 64000 Monterrey, N.L. Horario recolección: 9:00 am A 1:00 pm y 3:00 pm A6:00 pm Contacto taller: Jessica Salas ¿ Tel: 81 2980 1644

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner