

GRUAS

# FORRZA

ACT 15 0226  
INVENTARIO VEHICULO

F.

106499

MARKA: Jeep  
VIN: 1C4PJL0B9F6L536D38

TIPO: Limted

PLACA:

SINIESTRO: \_\_\_\_\_  
OPERADOR: Alfaro Laneri  
FECHA: 10-6-26  
COLOR: negro AÑO: 2008

SI NO DAÑO

BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTERNO		X	
LLANTA DE REFACCION			X

BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR			

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

MOTOR			
CABLE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR		X	
SENSOR ACENTE MOTOR		X	
CLAYON		X	
BOMBASQUA		X	
BANDAS MOTOR		X	
SISTEMA FRENSO		X	
CABLES BILIAS		X	
BOMBA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPAOORES		X	
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
WOMBRLOK		X	
VENTILADOR		X	
RADIADOR		X	
RADIADOR DE AC		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE AGENTE		X	
TAPON PROYECTOR		X	
TUBO CARGADOR		X	

SI NO DAÑO

CAJUELA			
ALFOMBRA		X	
CABLES PASAOCORIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

Cu Oxtels

SI NO DAÑO

PORTE FRONTAL			
BRAZOS LIMPADORES		X	
COPRE		X	
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BILBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARILLA		X	
PLUMAS LIMPADORES		X	
PORTAPLACA		X	

SI NO DAÑO

PORTE TRASERA			
CALAVERAS		X	
BILBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE		X	

SI NO DAÑO

GENERAL			
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
PINES		X	
ALAPINA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VINI		X	
KILOMETRAJE		X	
CINASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

SI NO DAÑO

COSTADO IZQUIERDO			
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIM		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

SI NO DAÑO

COSTADO DERECHO			
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIM		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES: fuera para frota estado

ELABORA	<u>Justin</u>	RECIBE	<u>Justin</u>
NOMBRE Y FIRMA	<u>Justin</u>	NOMBRE Y FIRMA	<u>Justin</u>
ENTREGA	<u>Justin</u>		



Seguros  
al traslado

62  
Valuación de Pérdida Total  
Rueffo

REGISTRO	FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
NO. DE SINIESTRO	28/05/2026	04/06/2026		
B67763961	NO. DE SALVAMIENTO	PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO
	2652519026	LN X669C	<input checked="" type="checkbox"/> ASIG <input type="checkbox"/> TERC	CHEVROLET LIMITED 4X4
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	N PUERTAS
01/01/20	GRIS		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	4
NO. DE MOTOR	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.	POLEZA
IMPORTADO			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	85562104WH
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> STANDARD	<input type="checkbox"/> RECIP. ROBO	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA	<input type="checkbox"/> FRONTERIZO
<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> UERRO <input type="checkbox"/> ABANDONO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> GARANTIA	<input type="checkbox"/> LEGALIZADO
<input type="checkbox"/> EQUIPADO	<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	182,300.00	<input type="checkbox"/> IMPORTADO	<input type="checkbox"/> AGENCIA

  

1.- VALOR INDEMNIZADO	<input type="checkbox"/> N. ERC	<input type="checkbox"/> CONVENIO	<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	182,300.00
2.- DAÑOS	* MANO DE OBR A DE HP INICIAL 9577.35 * REPARACIONES DE HP INICIALES 5337.45 * MANO DE OBR A INICIAL 2100 * REACCIONES MECANICAS INICIALES 105954.14 <b>TOTAL DAÑOS 170,968.94</b>			
3.- ACCESORIOS FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC)	* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES 0.00			
4.- DEDUCCIONES	* MOTOR NO ACREDITADO 0.00			
	* TENENCIAS <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/> 0.00			
5.- DEMERITOS	* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 9,115.00			
	* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00			
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	180,083.94			
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	* VALOR DE SALVAMENTO 2,216.06			
	* VEHICULO DE CIA ASSEGURADORA 5% 110.80			
	* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 2,105.26			
	* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO			

  

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EREUTIVOS, DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO, CUENTA CON LLAVES, CONTROL DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.				
UNIDAD CON LLAVE DE ENCENDIDO				

NUMERO DE MOTOR

**IMPORTADO**

PLACA V.I.N

1C4PJLDB9FW536038

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL... FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

JUAN PABLO GONZALEZ LORENZO

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR

QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DEL GABILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

CENTRO DE VALUACION INTEGRAL, DEPTO. P.T.