

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Jeep</u>	TIPO: <u>Gran CHEROKEE</u>
VIN: <u>1C4RJEA62M1719557</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>877464061</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>12/08/26</u> COLOR: <u>Negro</u>	AÑO: <u>2021</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BODINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CRUCERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Impacto parte Frontal

ELABORA <u>Nestor</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Rene Silva</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Nestor</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <u>151464061</u>	Número de póliza: <u>1594000113</u>	Inciso / Certificado: <u>21100</u>	Placas: <u>11TG89SC</u>
Marca: <u>Chrysler</u>	Súbmara: <u>Grand Cherokee</u>	Tipo: <u>SUV</u>	Modelo: <u>2021</u>
Nombre del ajustador: <u>Vicor Huc G.</u>	Claves: <u>1161</u>	Fotos: <u>1161</u>	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No \$ <u>20,150.00</u>
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: <u>Christian Antonio Gomez</u>	Celular: <u>52638213</u>	Correo electrónico: <u>antonio.gomez@bbva.com</u>

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de seguros sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de seguros sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>10/05/26</u> Lugar de expedición: <u>Toluca, Edo. Mex.</u> Firma del ajustador: <u>[Firma]</u>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: <u>Abline</u> Número de pase: <u>[Firma]</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>C. Olivo 19, Zona Industrial, Toluca, Edo. Mex.</u>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <u>Christian</u> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: <u>Christian Antonio Gomez</u>	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <u>[Firma]</u>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	379464061	Póliza	739A00113	Inciso certificado	21100	Número de serie	TC1R CAG 21100113
Marca	Chrysler	Submarca	Jeep	Tipo / cilindraje	SVT	Modelo	2021
Lugar	Chihuahua	Fecha	26/05/2021	Placas	CHG 595	Cantidad de placas	(0) (1) 1
Atención a:	Segurado	Nombre del interesado	Christian Antonio Gomez	Calular	51703415	Kilometraje	10000
	Afectado					Gasolina	1/4 1/2 3/4

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? Sí ☐ No ☐	¿Es visible? Sí ☐ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción			Llaves	Tipo de llaves		
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Llave de encendido	Normal ☐		
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐		
12	Molduras			76	Consola			Cantidad	Tarjeta ☐		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor			Auto estereo	Tarjeta de circulación		
15	Spoiler			79	Cenicero			Estereo Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐		
Trasero				80	Palanca de velocidades			¿Funciona? Sí ☐ No ☐	Marca		
16	Medallón			81	Perilla palanca						
17	Limpiadores			82	Botones puerta						
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			Adicionales			
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			Pantalla GPS Sí ☐ No ☐	Pantalla TV Sí ☐ No ☐		
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐	Marca:		
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			TAG Sí ☐ No ☐			
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero						
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero						
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			Llantas	Vida		
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)		
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			DD:	1/2		
28	Escape			Motor				TD:	1/2		
Lado derecho				93	Alternador			DI:	1/2		
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			TI:	1/2		
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			R:	1/2		
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión						
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			Rines			
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			Marca:			
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			Original Especial	No (1) (2) (3) (4)		
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			Aleación Acero	No (1) (2) (3) (4)		
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujías			Volante			
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado			Marca:			
Lado izquierdo				107	Depósito de chispas			Original Especial			
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina			Observaciones			
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)			Objetos personales			
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General							
Cajuela				120	Canastilla						
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma						
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables para corriente			123	Herramientas						
58	Extintidor			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo						
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Christian
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Christian Antonio Gomez
Nombre y firma del asegurado, propietario o interesado que entrega el vehículo

Christian
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe