

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 4-08-26 Hora 4:00 No. De Reporte DOC-Bo226 No. De siniestro B7634B763

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) 13BVA Llaves SI ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Dodge Tipo Ram Modelo 2003 Color Dorado

No. De Serie 1D7HA18N23J521182 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR			
BATERIA			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BOMBA GASOLINA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJÍA			
AIRE ACONDICIONADO			
COMPUTADORA MOTOR			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCIÓN HIDRÁULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRÓNICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA		
ASIENTOS DELANTEROS		
ASIENTOS TRASEROS		
BOCINAS		
STEREO CD		
BOLSAS DE AIRE		
CABECERAS		
CENICEROS		
GUANTERA		
CINT. DE SEGURIDAD		
CODERAS		
CONSOLA		
CONTROL DE AIRE ACOND		
DEFROSTER		
ENCENDEDOR		
ESPEJO RETROVISOR		
INSTRUMENTOS TABLERO		
LUZ INTERIOR		
LUZ STOP		

	SI	NO
CATALIZADOR		

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS		
PALANCA DE VELOCIDADES		
RADIO STEREO AMFM		
RELOJ		
SEGUROS ELÉCTRICOS		
TABLERO		
TAPETES		
ELEVADORES ELÉCTRICOS		
VESTIDURAS		
VOLANTE		
VICERAS		

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA		
CABLES PASACORRIENTE		
TAPA CAJUELA		
HERRAMIENTA		
GATO		
LLAVE DE RUEDA		
LLANTA DE REFACCIÓN		
SEÑALES DE CARRETERA		

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS		
COSTADOS		
ESPEJO EXTERIOR		
ESTRIBO		
MANIJAS EXTERIORES		
MOLDURAS		
PUERTAS DELANTERAS		
PUERTAS TRASERAS		
SALPICADERA		
TAPONES DE RUEDAS		
VIDRIOS LATERALES		

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES		
COFRE		
CUARTOS DE LUZ		
DEFENSA DELANTERA		
FAROS DE HALOGENO		
FAROS DE NIEBLA		
PARABRISAS		
PARRILLA		
PLUMAS LIMPIADORES		
PORTAPLACA		
CALAVERAS		
CAJUELA		
DEFENSA TRASERA		

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES		
MEDALLON		
PORTA PLACA		
SISTEMA DE ESCAPE		

GENERAL	SI	NO
ANTENA		
CANASTILLA		
SPOILERS D Y T		
FUSIBLES		
PLACAS		
RINES		
ALARMA		
EXTINGUIDOR		
OBJETOS PERSONALES		
PLACA VIN		
LLANTAS		
KILOMETRAJE		
OTROS		
REDILLAS		

NOTA Y OBSERVACIONES
SIN OBJETOS PERSONALES

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
Corrala 37 Capapara

ELABORO
oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, C.U.M.A., regulados por leyes federales que rigen la actividad de aseguradora, administramos, operamos y damos seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier uno de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información es formada de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrada con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	8536210202	Inciso / certificado	01	Número de serie	ID 7HA18N23J521102
Marca	Chrysler	Submarca	MM	Modelo	2003
Línea	200	Fecha	03/09/2026	Placa	230W
Atendido por	Ana Maria Becerra Nolasco	Placa	230W	Cantidad de llantas	4
Atendido por	Ana Maria Becerra Nolasco	Placa	230W	Kilometraje	80
Atendido por	Ana Maria Becerra Nolasco	Placa	230W	Gasolina	1/2 1/2 3/4 1

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1. Parabrisas	✓		
2. Brazos de limpiadores	✓		
3. Plumas limpiadoras	✓		
4. Cofre	✓		
5. Cuartos de luz	✓		
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓		
7. Focos: [] Halógeno [X] Xenón [] Led	✓		
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓		
9. Parrilla	✓		
10. Emblemas	✓		
11. Faja	✓		
12. Molduras	✓		
13. Rejillas de faja	✓		
14. Porta placa	✓		
15. Spoiler	✓		

Trasero			
16. Medallón			
17. Limpiadores			
18. Lámpara stop			
19. Tapa cajuela / quita puerta			
20. Emblema cajuela			
21. Calaveras (2) (4)			
22. Reflejantes			
23. Defensa			
24. Molduras			
25. Porta placa			
26. Cámara de reversa			
27. Spoiler			
28. Escape			

Lado derecho			
29. Salpicadera	✓		
30. Cuarto luz lateral	✓		
31. Espejo lateral	✓		
32. Cristal aleta	✓		
33. Puerta delantera	✓		
34. Cristal puerta delantera	✓		
35. Manija de puerta delantera	✓		
36. Puerta trasera	✓		
37. Cristal puerta trasera	✓		
38. Manija de puerta trasera	✓		
39. Cristal costado	✓		
40. Estribo	✓		
41. Molduras	✓		

Lado izquierdo			
42. Salpicadera	✓		
43. Cuarto luz lateral	✓		
44. Espejo lateral	✓		
45. Cristal aleta	✓		
46. Puerta delantera	✓		
47. Cristal puerta delantera	✓		
48. Manija de puerta delantera	✓		
49. Puerta trasera	✓		
50. Cristal puerta trasera	✓		
51. Manija de puerta trasera	✓		
52. Cristal costado	✓		
53. Estribo	✓		
54. Molduras	✓		

Cajuela			
55. Alfombra cartón cajuela			
56. Birlo de seguridad			
57. Cables pasa corriente			
58. Extinguidor			
59. Gato			
60. Gato hidráulico			
61. Llaves de rueda			
62. Señales de carretera			
63. Tapete sobre llanta			
64. Tapa sombrerera			

Interior			
65. Cielo de toldo			
66. Luz interior			
67. Espejo retrovisor			
68. Viseras			
69. Tablero			
70. Switch de encendido (start / stop engine)			
71. Botones de estéreo			
72. Control aire acondicionado			
73. Control calefacción			
74. Control eléctrico			
75. Guantero			
76. Consola			
77. Porta vasos			
78. Encendedor			
79. Cenicero			
80. Palanca de velocidades			
81. Perilla palanca			
82. Botones puerta			
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			
84. Coderas			
85. Manijas de puertas (2) (4)			
86. Bocinas radio			
87. Cinturones de seguridad			
88. Banca de asiento trasero			
89. Respaldo de asiento trasero			
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			
91. Alfombra			
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)			

Motor			
93. Alternador			
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			
96. Bandas de motor			
97. Bayoneta aceite dirección			
98. Bayoneta aceite motor			
99. Bayoneta aceite transmisión			
100. Bobina			
101. Bocina de claxon			
102. Bomba de agua			
103. Bomba dirección hidráulica			
104. Boster de frenos			
105. Cables bujías			
106. Compresor aire acondicionado			
107. Depósito de chisqueros			
108. Distribuidor			
109. Filtro gasolina			
110. Marcha			
111. Motor limpiadores			
112. Motor ventilador			
113. Porta filtro de aire			
114. Radiador			
115. Sistema de inyección			
116. Transmisión (STD) (4AT)			
117. Tapón aceite motor			
118. Tapón radiador			
119. Tapón depósito líquido de frenos			

General			
120. Canastilla			
121. Alarma			
122. Tapón de gasolina			
123. Herramientas			
124. Sensor de reversa			
125. Quemacocos			
126. Toldo			
127. Gancho de arrastre			
128. Tapón gancho de arrastre			
129. Calcomanía de verificación			
130. Tapón birlo			
131. Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)			

Otros			
Computadora			
¿Es visible? Sí [] No [X]			
Observaciones:			
Batería			
¿Es visible? Sí [X] No []			
Marca:			
Llaves			
Llave de encendido			
¿Funciona? Sí [X] No []			
Cantidad:			
Tipo de llaves			
Normal [X]			
Código de encendido []			
Tarjeta []			
Auto estéreo			
Estéreo Sí [] No [X]			
¿Funciona? Sí [] No [X]			
Marca:			
Tarjeta de circulación			
Sí [] No [X]			

Adicionales			
Pantalla GPS Sí [] No [X]			
Pantalla TV Sí [] No [X]			
Tarjeta GPS SD Sí [] No [X]			
TAG Sí [] No [X]			

Llantas			
Vida			
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14			
DD: (3/4, 1/2, 1/4)			
TD: []			
DI: []			
TI: []			
R: []			
¿Fundas o cubiertas? Sí [] No [X]			
DD: Delantera derecha			
DI: Delantera izquierda			
TD: Trasera derecha			
TI: Trasera izquierda			
R: Refacción			

Rines			
Marca:			
Original [X] Especial []			
Aleación [] Acero [X]			
No. (1) (2) (3) (4)			
No. (1) (2) (3) (4)			

Volante			
Marca:			
Original [X] Especial []			

Observaciones			

Objetos personales			

Adaptaciones equipo especial			

ota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Le solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los documentos originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llevado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del op. de grúa que rec.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76548765	Número de póliza: 8536210107	Inciso / Certificado: 01	Placas: JW 6302B
Marca: Dodge	Submarca: Vram	Tipo: Pickup 2500	Modelo: 2003
Nombre del ajustador: Jose Lamas	Claves: M12	Fotos: de	Aplica deducible: Sí ☐ No ☐ \$ 5% V.C.
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Ana Maria Bucarra Lopez	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Mecanica, Balsa, frenos, tablero, volante**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, o como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la inspección o para producir efectos en el presente documento, Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 03082026 Lugar de expedición: Zap. Pn Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Aho Online Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C el Potrero #31 Las Pintas del

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma]
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.