SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4766

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Ford	TIPO:	Focus
VIN:	1FAHP3E27CL384146	PLACA:	S/P
SINIESTRO:	876333967	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	28/10/26	COLOR:	Gris
		AÑO:	2012

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: _____

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Donovan Alvarez		Donovan Alvarez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AQC130637

S/P

REV. 00
REV. 00

FDGE-143

Multiasistencia, S.A. de C.V.

multiasistencia

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	FORD	Serie	1FAHP3E21CL384146
Tipo	FOCUS	Placas	S/P
Modelo	2012	Siniestro	B76333967
Color	GRIS	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	Folio	16623469

Proveedor Asignado TAPATIAS

Fecha de Asignacion lunes, 19 de octubre de 2026

Observaciones

ORIGEN: : TALLER MENDOZA, Calle Pedro Montoya 655, 78049 San Luis Potosí, San Luis Potosí MIGUEL QUIROZ Telefono: 444 812 9646

DESTINO: AUTO ONLINE GUADALAJARA C. el Potrerito 31, 45615 Las Pintas, Jal.GRUAS FORZA GUADALAJARA https://maps.app.goo.gl/Ru6e6TLsvkruBoWs9,

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

FDGE-143 REV. 00

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Escaneado con CamScanner

1FA1P3E21CC384146

Grúas Tapatías

CEL. 33 3719 7839 TEL. 33 3649 6554

INVENTARIO DE VEHICULO

SINIESTRO	POLIZA	NOMBRE	DIA	MES	AÑO
333962		BOVIL	24	12	22

PLACA VIN	SI	NO	LLAVES	SI	NO	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR
						FORD	FOCUS	2012	GRIS

No. DE SERIE	RECOGER EN:	ENTREGAR EN:

INVENTARIO	SI	NO
MOTOR		
ADOR	✓	
DE MOTOR	✓	
TA DE ACEITE HIDRAULICO		✓
TA DE ACEITE MOTOR	✓	
TA DE ACEITE TRANSMISION		✓
A	✓	
A CLAXON	✓	
BA DE AGUA	✓	
BA DE GASOLINA	✓	
BA DIRECCION HIDRAULICA		✓
STER DE FRENOS	✓	
BLES BUJIAS		✓
ARBURADOR		✓
COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO	✓	
COMPUTADORA	✓	
DEPOSITO AGUA LIMPIA	✓	
DISTRIBUIDOR		✓
ENCENDIDO ELECTRONICO		✓
FILTRO CARBURADOR		✓
FILTRO GASOLINA		✓
MARCHA	✓	
22 MOTOR LIMPIADORES	✓	
23 MOTOR ORIGINAL	✓	
24 MOTOR VENTILADOR	✓	
25 RADIADOR	✓	
26 REGULADOR		✓
27 SEMIEJES		✓
28 SISTEMA DE INYECCION	✓	
29 SISTEMA DE GAS		✓
30 TANQUE DE GAS		✓
31 TAPON ACEITE MOTOR	✓	
32 TAPON RADIADOR		✓
INTERIOR		
33 ALFOMBRA	✓	
34 ASIENTOS DELANTEROS	✓	
35 ASIENTOS TRASEROS	✓	
36 BOCINAS RADIO	✓	
37 BOTONES DE PUERTA	✓	
38 BOTONES DE RADIO O ESTEREO	✓	
39 CABECERAS	✓	
40 CAJUELA DE GUANTES	✓	
41 CENICERO		✓
42 CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
43 CODERAS		✓
44 CONSOLA		✓
45 CONTROL AIRE ACONDICIONADO	✓	
46 CONTROL CALEFACCION	✓	
47 CONTROL ELECTRICO		✓
48 ENCENDEDOR		✓
49 ESPEJO RETROVISOR	✓	
50 EXTINGUIDOR		✓
51 LUZ INTERIOR	—	
52 MANIJAS INTERIORES	✓	
53 PERILLA PALANCA		✓
54 PALANCA DE VELOCIDADES	—	

No.	INVENTARIO	SI	NO
55	RELOJ		✓
56	TABLERO	✓	
57	TAPETES	✓	
58	VICERAS	✓	
	CAJUELA		
59	CABLES PASA CORRIENTE		✓
60	CARTON CAJUELA	✓	
61	EXTINGUIDOR		✓
62	GATO	✓	
63	GATO HIDRAULICO		✓
64	HERRAMIENTAS		✓
65	LLANTA REFACCION	✓	
66	LLAVE DE RUEDA	✓	
67	SEÑALES DE CARRETERA		✓
68	TAPETE CUBRE LLANTA		✓
	LADO DERECHO		
69	ANTENA		✓
70	CRISTAL PUERTA DELANTERA	✓	
71	CRISTAL PUERTA TRASERA	✓	
72	EMBLEMAS		✓
73	ESPEJOS EXTERIORES	✓	
74	MANIJAS EXTERIORES	✓	
75	MOLDURAS		✓
76	PUERTA DELANTERA	✓	
77	PUERTA TRASERA	✓	
78	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		✓
79	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		✓
80	SALPICADERA	—	
81	TAPONES RUEDA		✓
	LADO IZQUIERDO		
82	ANTENA		✓
83	CRISTAL PUERTA DELANTERA	✓	
84	CRISTAL PUERTA TRASERA	—	
85	EMBLEMAS		✓
86	ESPEJOS EXTERIORES	✓	
87	MANIJAS EXTERIORES	✓	
88	MOLDURAS		✓
89	PUERTA DELANTERA	✓	
90	PUERTA TRASERA	—	
91	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		✓
92	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		✓
93	SALPICADERA	✓	
94	TAPONES RUEDA		✓
	DELANTERO		
95	BISEL		✓
96	BRAZOS DE LIMPIADORES	✓	
97	COFRE	✓	
98	CUARTOS DE LUZ		✓
99	DEFENSA LATERAL		✓
100	EMBLEMAS	✓	
101	FACIA DELANTERA	✓	
102	FAROS DE HALOGENO	✓	
103	FAROS DE NIEBLA		✓
104	MOLDURAS		✓
105	PARABRISAS	✓	
106	PARRILLA	✓	

No.	INVENTARIO	SI	NO
107	PLUMAS LIMPIADORAS		✓
108	PORTA PLACA		✓
109	SPOILER		✓
	TRASERA		
110	CALAVERAS	✓	
111	DEFENSA TRASERA		✓
112	EMBLEMA CAJUELA	✓	
113	FACIA TRASERA	✓	
114	LAMPARA STOP		✓
115	LIMPIADORES		✓
116	MEDALLON	✓	
117	MOLDURAS		✓
118	PORTA PLACA		✓
119	SPOILER		✓
120	TAPA CAJUELA	✓	
	GENERAL		
121	CANASTILLA		✓
122	ALARMA		✓
123	COMPUTADORAS		✓
124	SPOILERS		✓
125	TAPON GASOLINA	✓	
126	CABINA		✓
127	CAJA BATEA		✓
128	BARRA CARDAN		✓
129	FLECHAS DIFERENCIALES		✓
130	CAJA DE TRANSMISION	✓	
131	ESCAPE (CATALIZADOR)	✓	
132			
133			
134			
135			

OTROS

BATERIA
MARCA:

ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO
MARCA:

LLANTA DELANTERA DERECHA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA TRASERA DERECHA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA TRASERA IZQUIERDA %DE VIDA
MARCA:

LLANTA REFACCION %DE VIDA
MARCA:)

RINES: ESPECIAL ☐ NORMAL ✓

VOLANTE: ESPECIAL ☐ NORMAL ✓


OTROS:
MARCA

NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION

VISTA DEL VEHICULO

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL IZQUIERDA

OBSERVACIONES _____

NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE O QUIEN RECIBE

Nº 659

NOMBRE Y FIRMA
TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA
OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner