

## INVENTARIO VEHICULO



GRUAS  
**FORZA**

FOLIO

25054

FECHA

08 12 2025

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

Cecuiflan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1F0RF3G66ZV008157

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Ford

MODELO

TIPO


Superv

COLOR


Brc

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTODESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES




LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA




LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION  
PLACAS


LF-98-959



LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES




ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS



ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



## OBSERVACIONES

Paro delan tro con daños fuertes, caja con oxido

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Juan Carlos Daniel Jaramillo  
FIRMA:   
FECHA: 08/12/25 HORA:

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: Gustavo Pineda  
FIRMA:   
FECHA: 08/12/25 HORA: 10:25

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



## FORMATO CHECK LIST

FOLIO:

E

S

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN  
SOCIAL DEL CLIENTE

MARIO COLÍN

VALL.

TLAL.

PUE

P. CARMEN

PATIO  
CHIHUAHUA

FILUP

CUAUTITLÁN

SC

QRO

COLOS.

CHETUMAL

DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN

SERIE: 1FDRF3G62LEC08157

MARCA: FORD

SUBMARCA F-350

MODELO 2020

PLACAS: S/P LF 98859

EDO EMPLACAMIENTO: N/A Edo Méx

PLACAS VIGENTES


SI NO

ODÓMETRO INICIAL 60393

COLOR Blanco

FECHA DE ENTREGA 08-12-25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		X
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		X
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		X
CALAVERAS	/		TAPETES			DESARMADORES		X
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		X
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE			AÑO 1ER 2DO		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		

TRANSMISIÓN  
A MXTRACCIÓN  
4X2 X 4X4VESTIDURAS  
SUCIAS LIMPIASCILINDRAJE  
4 V6 V8 V12

## OBSERVACIONES:

Se entrega sin llanta de refacción  
<sup>dc</sup> 1 llanta truseada 129 volada. Batería  
 inoperable. Cliente se compromete a regresar  
 plazos

Octavio Guerra 10847  
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO  
08/12/25 FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Oscar Gasca  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE  
08-12-25 FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:



VISTA LADO IZQUERDO






VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte

VISTA TRASERA

VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">    <i>Oscar gascón</i>  <i>Florist.</i> </div>	
<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>	