

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Teolo Yocan ☐ TRASLADO(PROV): Aotb-0612

MARCA: <u>FORD</u>	TIPO: <u>Escape</u>
VIN: <u>1FMCU025BK057361</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B73894360</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>5-08-26</u> COLOR: <u>Negro</u>	AÑO: <u>2011</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELE. VARIOS ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

44 NG620

Inventario de vehículo dañado auto

01:20

12/07/26

Aviso de Privacidad

Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Nos comprometemos a proteger los datos personales que nos facilites y a utilizarlos únicamente para las actividades que nos encomenaste. Consulta el Aviso de Privacidad en www.bbva.mx.

La información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrita con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Placa: **BB462101FT** Inciso / certificado: **1** Matrícula de seguridad: **BB462101FT**

Marca: **Ford** Submarca: **Escape** Tipo / cilindros: **SUV** Modelo: **2011** Color: **Negro**

Lugar de origen: **PAZ Edo de México** Fecha de compra: **07-26** Placas: **KT563C** Cantidad de placas: **2** Kilometraje: **8616403680** Gasolina: **E**

Atención a: **Miguel Rodríguez Barranco** Número del interesado: **8616403680**

☐ Asegurado ☒ Afectado no. **7**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero											
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Otros			
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			Computadora	¿Es visible? ☒ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Batería		
4	Cofre			68	Viseras			¿Es visible? ☒ No ☐			
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Marca:			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llaves			
7	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo			Llave de encendido			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			¿Funciona? ☒ No ☐			
9	Parrilla			73	Control calefacción			Cantidad:			
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Tipo de llaves			
11	Facia			75	Guantera			Normal ☒			
12	Molduras			76	Consola			Código de encendido ☐			
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Tarjeta ☐			
14	Porta placa			78	Encendedor			Auto estéreo			
15	Spoiler			79	Cenicero			Estéreo ☒ No ☐			
Trasero											
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			¿Funciona? ☒ No ☐			
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Marca:			
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			Adicionales			
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ No ☒			
20	Emblema cajuela			84	Coderas			Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca:			
21	Calaveras (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)			TAG ☐ No ☒			
22	Reflejos			86	Bocinas radio			Llantas			
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero			DD: QTI RADIAL Vida: 1/4			
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero			TI: QTI RADIAL			
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			R: QTI RADIAL			
27	Spoiler			91	Alfombra			¿Fundas o cubiertas? ☐ No ☒			
28	Escape			92	Tapetes (1) (3) (4)			DD: Delantera derecha ☐ No ☒			
Lado derecho											
29	Salpicadera			Motor				DD: Trasera derecha ☐ No ☒			
30	Cuarto luz lateral			93	Alternador			TI: Trasera izquierda ☐ No ☒			
31	Espejo lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			R: Refacción			
32	Cristal aleta			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Rines			
33	Puerta delantera			96	Bandas de motor			Marca:			
34	Cristal puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			Original ☒ Especial ☐			
35	Manija de puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			No (1) (2) (3) (4)			
36	Puerta trasera			99	Bayoneta aceite transmisión			Aleación ☒ Acero ☐			
37	Cristal puerta trasera			100	Bobina			No (1) (2) (3) (4)			
38	Manija de puerta trasera			101	Bocina de claxon			Volante			
39	Cristal costado			102	Bomba de agua			Marca:			
40	Estríbo			103	Bomba dirección hidráulica			Original ☒ Especial ☐			
41	Molduras			104	Boster de frenos			Observaciones			
Lado izquierdo											
42	Salpicadera			105	Cables bujías			Objetos personales			
43	Cuarto luz lateral			106	Compresor aire acondicionado			Adaptaciones equipo especial			
44	Espejo lateral			107	Depósito de chisqueteros						
45	Cristal aleta			108	Distribuidor						
46	Puerta delantera			109	Filtro gasolina						
47	Cristal puerta delantera			110	Marcha						
48	Manija de puerta delantera			111	Motor limpiadores						
49	Puerta trasera			112	Motor ventilador						
50	Cristal puerta trasera			113	Porta filtro de aire						
51	Manija de puerta trasera			114	Radiador						
52	Cristal costado			115	Sistema de inyección						
53	Estríbo			116	Transmisión (STD) (AUT)						
54	Molduras			117	Tapón aceite motor						
Cajuela											
55	Alfombra cajuela			118	Tapón radiador						
56	Barrido de seguridad			119	Tapón depósito líquido de frenos						
57	Cables para corriente			General							
58	Extintor			120	Canastilla						
59	Gato			121	Alarma						
60	Gato hidráulico			122	Tapón de gasolina						
61	Ilave de rueda			123	Herramientas						
62	Señales de carretera			124	Sensor de reversa						
63	Tapete cubre llanta			125	Quemaceros						
64	Tapa sombrereta			126	Toldo						
				127	Gancho de arrastre						
				128	Tapón gancho de arrastre						
				129	Calcomanía de verificación						
				130	Tapón bulto						
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Valuación de Perdida Total

44 NEGRO

FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS																					
12/07/2026		13/07/2026																									
NO. DE SALVAMENTO		PLACAS	INTERESADO		MARCA VEHICULO		TIPO																				
2652766700		PBW1125	☒ ASEG. ☐ TERC.		FORD		ESCAPE XLT CA CE VT CD C																				
COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	N. CILINDROS	NUM. SERIE																					
ROJO	XLS	☐ 0 ☐ 1. ☒ 2.		5	4	1FMCU02Z68KD68451																					
No DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.		POLIZA																				
HECHO EN USA		N/A		143629	☐ SI. ☒ NO.		8R462101FI																				
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/AC		☐ STANDARD		☐ RECUP. ROBO	☐ FLOTILLA CIA		☐ FRONTERIZO																				
☐ EQUIPADO ☐ TURBO		☐ ABANDONO		☒ AUTOMATICO	☒ PERDIDA TOTAL		☐ GARANTIA																				
				☐ LEGALIZADO	☐ IMPORTADO		☐ AGENCIA																				
1.- VALOR INDEMNIZADO				TABLA DE VALORES COMERCIALES																							
☒ EBC ☐ CONVENIO ☐ AUTOMETRICA 87.700.00				<table border="1"> <tr> <th>GUIA</th> <th>EBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CONDICIONES</th> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JULIO SEPT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>106</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>87.700.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>60.47 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	JULIO SEPT			PAG.	106			VALOR	87.700.00			% DAÑOS	60.47 %		
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																								
MES	JULIO SEPT																										
PAG.	106																										
VALOR	87.700.00																										
% DAÑOS	60.47 %																										
2.- DAÑOS				OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)																							
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 9152.93				CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL LLANTA DE REFACCION GATO Y LLAVE DE RUEDAS																							
* REFACCIONES DE HP INICIALES 27664.2																											
* MANO DE OBRA INICIAL 0																											
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 16215.27																											
TOTAL DAÑOS 53.032.40																											
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																											
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00																											
4.- DEDUCCIONES																											
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00																											
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIG INALES ☐ COPIAS ☐ 0.00																											
5.- DEMERITOS																											
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 4.385.00																											
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00																											
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																											
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 57.417.40																											
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																											
* VALOR DE SALVAMENTO 30.282.60																											
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5% 1.514.13																											
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 28.768.47																											
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																											

NUMERO DE MOTOR
HECHO EN USA

PLACA VIN

Se Anexa Foto 1FMCU02Z68KD68451

PARED DE FUEGO

Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A PT

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO PT