

MARCA: **FORD**  
VIN: **1FMC0DC75CRB23792**

ACT B 0106  
TIPO: **SHAPE**  
PLACA: **NVX039C**

SINIESTRO: **366027861**  
OPERADOR: **ANDRES R.**  
FECHA: **17/05/26.**  
COLOR: **BLANCO** AÑO: **2015**

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

22:35.

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

**MOTOR** SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

**CAJUELA** SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

**PARTE FRONTAL** SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X	X	

**PARTE TRASERA** SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

**GENERAL** SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA	X		
ADAPTACIÓN	X	X	

DOCUMENTOS

**COSTADO IZQUIERDO** SI NO DAÑO


ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

**COSTADO DERECHO** SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES			X

**INTERIOR** SI NO DAÑO


ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA:  NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA: **Fernando Pablos** NOMBRE Y FIRMA

RECIBE:  NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

**AOTB0098**

MARCA: <b>Ford</b>	TIPO: <b>SCOPE</b>
VIN: <b>1FM CU0G75CKB93</b>	PLACA: <b>NVX 059</b>
SINIESTRO: <b>B66022861</b>	ASEGURADORA: <b>BBVA</b>
FECHA: <b>13-05-20</b>	COLOR: <b>Blanco</b>
	AÑO: <b>2019</b>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES: Monta de Refaccion  
atado por delayo

ELABORA <i>Jose Guillermo Ler</i>	ENTREGA <i>[Signature]</i>	RECIBE <i>Jose Guillermo Ler</i>
_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS **Bolavos # 47**

**ORIGINAL**

# Autorización de servicio auto

QUIROS

## Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro		Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.	
Numero de siniestro:	8366210KMH	Inciso / Certificado:	01
Placas:	NY X052C		
Marca:	Ford	Submarca:	Escape
Modelo:	2012	Color:	Blanca
Nombre del ajustador:	Villar Osorio	Claves:	X280
Fotos:		Fotos:	
Atención a:	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado:	Flores fino Dominguez
Aplica deducible:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 871	Correo electrónico:	otlivavisto19junez@gmail

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Datos del siniestro**

Crystal de pvh  
 7  
 Bolsas de  
 aire la  
 der

10 Faja tras  
 11 No llava  
 12 Bujía tras  
 13 Mecanica del cilindro

9 Bolsas de  
 aire la  
 der

10 Faja tras  
 11 No llava  
 12 Bujía tras


13 Mecanica del cilindro

**Datos del siniestro**

10 Faja tras  
 11 No llava  
 12 Bujía tras

13 Mecanica del cilindro

**Datos preexistentes**



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 10/05/26 Lugar de expedición: Edo. Mex
<b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)</b> Nombre del taller: Este Autoline - Tlaxi-Hlan Número de pase: _____ Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivo 19, Pezcos Hidrolícos 54913 Buenavista Tlaxi-Hlan Mex	Firma del ajustador: _____

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de evaluación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: _____ Nombre y firma del interesado: Florentino Dominguez Pardo	Nombre y firma del interesado: _____ Nombre y firma del interesado: Florentino Dominguez Pardo
Indemnización de daños: _____ Asignación de taller: Florentino Dominguez Pardo	Asignación de taller: Florentino Dominguez Pardo

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? **atencionclientes.mx@bbva.com**

Centro nacional de atención a clientes: 800 90 21 300 / 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite y contrata con nosotros. Consulte el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>B66027861</b>	Póliza <b>8366210KMH</b>	Inciso / certificado <b>01</b>	Número de serie <b>1FMCU0C75CKB23792</b>
Marca <b>Ford</b>	Submarca <b>Escape</b>	Tipo / cilindraje <b>2012</b>	Color <b>Blanco</b>
Lugar <b>Edo. Mex</b>	Fecha Día <b>10</b> Mes <b>05</b> Año <b>26</b>	Placas <b>NX052C</b>	Cantidad de placas (0) (1) <b>2</b>
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <b>Florentino Domínguez</b>	Celular <b>5537823074</b>	Kilometraje <b>98,000.9</b> Cuentas electrónicas

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadoras	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz	X	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	X	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X	X
9.	Parrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	
12.	Molduras	X	
13.	Rejillas de facia	X	
14.	Porta placa	X	
15.	Spoiler	X	

Trasero

16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores	X	
18.	Lámpara stop	X	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X	
20.	Emblema cajuela	X	
21.	Calaveras (4)	X	
22.	Reflejantes	X	
23.	Defensa	X	
24.	Molduras	X	
25.	Porta placa	X	
26.	Cámara de reversa	X	X
27.	Spoiler	X	
28.	Escape	X	

Lado derecho

29.	Salpicadera	X	
30.	Cuarto luz lateral	X	X
31.	Espejo lateral	X	
32.	Cristal aleta	X	
33.	Puerta delantera	X	
34.	Cristal puerta delantera	X	
35.	Manija de puerta delantera	X	
36.	Puerta trasera	X	
37.	Cristal puerta trasera	X	
38.	Manija de puerta trasera	X	
39.	Cristal costado	X	
40.	Estribo	X	
41.	Molduras	X	X

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	X	
43.	Cuarto luz lateral	X	X
44.	Espejo lateral	X	
45.	Cristal aleta	X	
46.	Puerta delantera	X	
47.	Cristal puerta delantera	X	
48.	Manija de puerta delantera	X	
49.	Puerta trasera	X	
50.	Cristal puerta trasera	X	
51.	Manija de puerta trasera	X	
52.	Cristal costado	X	
53.	Estribo	X	
54.	Molduras	X	X

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	X	
56.	Birlo de seguridad	X	
57.	Cables pasa corriente	X	
58.	Extintidor	X	
59.	Gato	X	
60.	Gato hidráulico	X	
61.	Llave de rueda	X	
62.	Señales de carretera	X	
63.	Tapete cubre llanta	X	
64.	Tapa sombrerera	X	

Interior

65.	Cielo de toldo	X	
66.	Luz interior	X	
67.	Espejo retrovisor	X	
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71.	Botones de estéreo	X	
72.	Control aire acondicionado	X	
73.	Control calefacción	X	
74.	Control eléctrico	X	
75.	Guantera	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos	X	
78.	Encendedor	X	
79.	Cenicero	X	
80.	Palanca de velocidades	X	
81.	Perilla palanca	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas	X	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	X	
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero	X	
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X	
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	

Motor

93.	Alternador	X	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96.	Bandas de motor	X	
97.	Bayoneta aceite dirección	X	
98.	Bayoneta aceite motor	X	
99.	Bayoneta aceite transmisión	X	
100.	Bobina	X	
101.	Bocina de claxon	X	
102.	Bomba de agua	X	
103.	Bomba dirección hidráulica	X	
104.	Boster de frenos	X	
105.	Cables bujías	X	
106.	Compresor aire acondicionado	X	
107.	Depósito de chisgueteros	X	
108.	Distribuidor	X	
109.	Filtro gasolina	X	
110.	Marcha	X	
111.	Motor limpiadores	X	
112.	Motor ventilador	X	
113.	Porta filtro de aire	X	
114.	Radiador	X	
115.	Sistema de inyección	X	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X	
117.	Tapón aceite motor	X	
118.	Tapón radiador	X	
119.	Tapón depósito liquido de frenos	X	

General

120.	Canastilla	X	X
121.	Alarma	X	
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas	X	
124.	Sensor de reversa	X	
125.	Quemacocos	X	
126.	Toldo	X	
127.	Gancho de arrastre	X	
128.	Tapón gancho de arrastre	X	
129.	Calcomanía de verificación	X	
130.	Tapón birlo	X	
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	X	

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>Full power</b>
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>Original</b>	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca:  
 TAG  Sí  No

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: **Master craft** 1/2  
 TD: **Wahl** 1/2  
 DI: **Master craft** 1/2  
 TI: **Wuhan len** 1/2  
 R:  
 ¿Fundas o cubiertas?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **Original**

Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:  Original  Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado