

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0533

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

AOTB-C0568

SI NO DAÑO

MARCA: <u>Ford</u>	TIPO: <u>Explorer</u>
VIN: <u>1FMEV63E19UA18593</u>	PLACA: <u>51P</u>
SINIESTRO: <u>B74749469</u>	ASEGURADORA: <u>BDA</u>
FECHA: <u>30-7-26</u> COLOR: <u>Negro</u>	AÑO: <u>2009</u>

BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOBINAS	/		
BOUSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODEPAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Autorización de servicio auto

Seguros

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Polanco, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B34749469	Número de póliza: BA5621082P	Inciso / Certificado: 1	Placas: MIR008A
Marca: Ford	Submarca: Explorer	Tipo: SW	Modelo: 2009
Nombre del ajustador: Ulises Badillo	Claves: X252	Fotos: X252	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Verónica Becerra Molina	Celular: 2298910604	Correo electrónico: 2298910604

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 19-07-2026 Lugar de expedición: Valle de Chalco
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Ing. Automotriz Sastrellas	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calles de Reforma
Número de pase: 2026064481	11 de Enero de 1861 MZ 181 LT 2118.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Salvador Becerra Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

SIN PLACAS-

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, acaudamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Poliza: B2749469	Poliza: BAS621082P	Inciso / certificado: 1	Número de serie: 1A MEU63E19NA18593
Marca: Ford	Modelo: Explorer	Tipo / cilindral: SUV	Color: Negra
Placa: Valle de Chalco	Fecha: 19/07/26	Cantidad de placas: 0	Kilometraje: 0
Asignado a: ✓	Afectado no: ✓	Nombre del interesado: Yelena Becerra Molina	Correo electrónico: 7796910604

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	✓		65	Cielo de toldo	✓		Computadora			
2	Brazos de limpiadores	✓		66	Luz interior	✓		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	Batería		
3	Plumas limpiadoras	✓		67	Espejo retrovisor	✓		Observaciones:	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		
4	Cofre de luz	✓		68	Viseras	✓			Marca: ETH		
5	Cuadro de luz	✓		69	Tablero	✓			Marca: AMERICA		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓		70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓		Llaves	Tipo de llaves		
7	Focos: halógeno ☒ Xenón ☐ Led ☐	✓		71	Botones de estereo	✓		Llave de encendido	Normal ☒		
8	Faro de neblia (izquierdo) (derecho)	✓		72	Control aire acondicionado	✓		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐		
9	Perrilla	✓		73	Control calefacción	✓		Cantidad:	Tarjeta ☐		
10	Empujador	✓		74	Control eléctrico	✓		Auto estereo	Tarjeta de circulación		
11	Fanaleria	✓		75	Guantera	✓		Estereo ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒		
12	Mostrador	✓		76	Consola	✓		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Marca:		
13	Regulador de faros	✓		77	Porta vasos	✓					
14	Porta placa	✓		78	Encendedor	✓		Adicionales			
15	Spoiler	✓		79	Cenicero	✓		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☒		
Trasero				80	Palanca de velocidades	✓		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☒	Marca:		
16	Medallón	✓		81	Perrilla palanca	✓		TAG ☐ Sí ☐ No ☒			
17	Limpiadores	✓		82	Botones puerta	✓		Llantas	Vida		
18	Lampara stop	✓		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 115/65/14	(3/4) 1/2 1/4		
19	Tapa cajuela / g. de motor	✓		84	Coderas	✓		DD: Favoad	112		
20	Emblema cajuela	✓		85	Manijas de puertas (2) (4)	✓		TD: Favoad	314		
21	Calaveras (7, 4)	✓		86	Bocinas radio	✓		DI: Favoad	112		
22	Reflejos	✓		87	Cinturones de seguridad	✓		TI: Favoad	314		
23	Defensas	✓		88	Banca de asiento trasero	✓		R: Favoad			
24	Mostrador	✓		89	Respaldo de asiento trasero	✓		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☒			
25	Porta placa	✓		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (7)	✓		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
26	Cámara de reversa	✓		91	Alfombra	✓		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
27	Spoiler	✓		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓					
28	Escape	✓		Motor							
Lado derecho				93	Alternador	✓					
29	Salpicadero	✓		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓					
30	Cuadro de luz	✓		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓					
31	Espejo lateral	✓		96	Bandas de motor	✓					
32	Cristal aseta	✓		97	Bayoneta aceite dirección	✓					
33	Puerta delantera	✓		98	Bayoneta aceite motor	✓					
34	Cristal puerta delantera	✓		99	Bayoneta aceite transmisión	✓					
35	Manija de puerta delantera	✓		100	Bobina	✓					
36	Puerta trasera	✓		101	Bocina de claxon	✓					
37	Cristal puerta trasera	✓		102	Bomba de agua	✓					
38	Manija de puerta trasera	✓		103	Bomba dirección hidráulica	✓					
39	Cristal costado	✓		104	Boster de frenos	✓					
40	Espejo	✓		105	Cables bujías	✓					
41	Mostrador	✓		106	Compresor aire acondicionado	✓					
Lado izquierdo				107	Deposito de chisqueros	✓					
42	Salpicadero	✓		108	Distribuidor	✓					
43	Cuadro de luz lateral	✓		109	Filtro gasolina	✓					
44	Espejo lateral	✓		110	Marcha	✓					
45	Cristal aseta	✓		111	Motor limpiadores	✓					
46	Puerta delantera	✓		112	Motor ventilador	✓					
47	Cristal puerta delantera	✓		113	Porta filtro de aire	✓					
48	Manija de puerta delantera	✓		114	Radador	✓					
49	Puerta trasera	✓		115	Sistema de inyección	✓					
50	Cristal puerta trasera	✓		116	Transmisión (5TD) (AUT)	✓					
51	Manija de puerta trasera	✓		117	Tapón aceite motor	✓					
52	Cristal costado	✓		118	Tapón radiador	✓					
53	Espejo	✓		119	Tapón depósito liquido de frenos	✓					
54	Mostrador	✓		General							
Cajuela				120	Canastilla	✓					
55	Alfombra carton cajuela	✓		121	Alarma	✓					
56	Bolsa de seguridad	✓		122	Tapón de gasolina	✓					
57	Cables para corriente	✓		123	Herramientas	✓					
58	Extintor	✓		124	Sensor de reversa	✓					
59	Tapón	✓		125	Quemacocos	✓					
60	Tapón	✓		126	Toldo	✓					
61	Tapón	✓		127	Gancho de arrastre	✓					
62	Tapón	✓		128	Tapón gancho de arrastre	✓					
63	Tapón	✓		129	Calcomanía de verificación	✓					
64	Tapón	✓		130	Tapón brio	✓					
65	Tapón	✓		131	Tapón [] Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	✓					

Nota: El espacio que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Declaro mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, titular o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del grúa que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

BBVA

FDDO-346