

# CCAO-GDL.

## CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 19/6/76 Hora 5:32

No. De Reporte A06B0032

No. De siniestro B71064668

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si  No   
 Transmisión Aut.  Std.

Unidad Sin llave

Marca Ford Tipo explore Modelo 2006 Color Rojo / tinto

No. De Serie 1FMEU73E8CUB07210 Placas                      No. De Motor                     

DESCRIPCIÓN MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	/	/
BATERIA	/	/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/
CLAXON	MP	/
BOMBA AGUA	MP	/
BOMBA GASOLINA	MP	/
BANDAS MOTOR	/	/
SISTEMA FRENOS	/	/
CABLES BUJÍA	MP	/
AIRE ACONDICIONADO	MP	/
COMPUTADORA MOTOR	/	/
DEPOSITO LIMPIADORES	/	/
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/
DISTRIBUIDOR	/	/
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	/
GENERADOR	/	/
MARCHA	/	/
MONOBLOCK	CID	/
VENTILADOR	/	/
RADIADOR	/	/
TANQUE DE GASOLINA	/	/
TAPON DE GASOLINA	/	/
TAPON DE ACEITE	/	/
TAPON RADIADOR	/	/
TURBO CARGADOR	/	/

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	/
ASIENTOS DELANTEROS	/	/
ASIENTOS TRASEROS	/	/
BOCINAS	MP	/
STEREO CD	NO	/
BOLSAS DE AIRE	/	/
CABECERAS	/	/
CENICEROS	/	/
GUANTERA	/	/
CINT. DE SEGURIDAD	/	/
CODERAS	/	/
CONSOLA	/	/
CONTROL DE AIRE ACOND	/	/
DEFROSTER	/	/
ENCENDEDOR	/	/
ESPEJO RETROVISOR	/	/
INSTRUMENTOS TABLERO	/	/
LUZ INTERIOR	MP	/
LUZ STOP	MP	/

	SI	NO
CATALIZADOR	MP	/

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	/
PALANCA DE VELOCIDADES	/	/
RADIO STEREO AMFM	NO	/
RELOJ	/	/
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	/
TABLERO	/	/
TAPETES	/	/
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	/
VESTIDURAS	/	/
VOLANTE	/	/
VICERAS	/	/

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	/
CABLES PASACORRIENTE	/	/
TAPA CAJUELA	/	/
HERRAMIENTA	/	/
GATO	/	/
LLAVE DE RUEDA	/	/
LLANTA DE REFACCIÓN	/	/
SEÑALES DE CARRETERA	/	/

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	/
COSTADOS	/	/
ESPEJO EXTERIOR	/	/
ESTRIBO	/	/
MANIJAS EXTERIORES	/	/
MOLDURAS	/	/
PUERTAS DELANTERAS	/	/
PUERTAS TRASERAS	CID	/
SALPICADERA	/	/
TAPONES DE RUEDAS	/	/
VIDRIOS LATERALES	/	/

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	/
COFRE	CID	/
CUARTOS DE LUZ	/	/
DEFENSA DELANTERA	/	/
FAROS DE HALOGENO	/	/
FAROS DE NIEBLA	/	/
PARABRISAS	CID	/
PARRILLA	CID	/
PLUMAS LIMPIADORES	/	/
PORTA PLACA	/	/
CALAVERAS	/	/
CAJUELA	/	/
DEFENSA TRASERA	CID	/

DESCRIPCIÓN PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	/	/
MEDALLON	/	/
PORTA PLACA	/	/
SISTEMA DE ESCAPE	/	/

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	/
CANASTILLA	/	/
SPOILERS D Y T	/	/
FUSIBLES	MP	/
PLACAS	/	/
RINES	CID	/
ALARMA	/	/
EXTINGUIDOR	/	/
OBJETOS PERSONALES	/	/
PLACA VIN	/	/
LLANTAS	/	/
KILOMETRAJE	MP	/
OTROS	/	/
REDILLAS	NO	/

NOTAS Y OBSERVACIONES  
Unidad quemada  
Debido del tablero y  
parte del motor  
Unidad Sin llave

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO  
Traslado: COCULA

**ELABORO**

Aldo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

**ENTREGO**

AHPH

NOMBRE Y FIRMA

**RECIBIO**

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <b>B371064668</b>	Número de póliza: <b>8C26210AGZ</b>	Inciso / Certificado: <b>0001</b>	Placas: <b>JD 5841A</b>
Marca: <b>Ford</b>	Submarca: <b>EXPLORER</b>	Tipo: <b>SUV</b>	Modelo: <b>2006</b>
Nombre del ajustador: <b>PAUL CIGUAYAS</b>	Claves: <b>M 77</b>	Fotos: <b>SI</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>5% VC</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>PEDRO PAREZ MUÑOZ</b>	Celular: <b>3338458609</b>	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **DAÑOS DE MOTOR POR INCENDIO.**  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en error a la compañía de seguros, en perjuicio de la compañía de seguros, constituye un fraude contra el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa que darán extinguidas si demuestra que el asegurado, al beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b>	Fecha de expedición: <b>19-06-26</b> Lugar de expedición: <b>Carretera Toluca</b>
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <b>COMISION AUTO ONLINE</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): <b>El potrero # 31, COL LAS PINTAS TOLUCA.</b>
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

• Jose Cordova H.  
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

• Jose Cordova H.  
Nombre y firma del interesado

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

Para más detalles, comentarios, aclaraciones o quejas?

Envíe un correo electrónico a [informacionclientes.mx@bbva.com](mailto:informacionclientes.mx@bbva.com)

o llame al número de atención al cliente en el "asunto" del correo el número de siniestro, "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a cliente  
Asegurados: 800 90 21 300  
Afectados: 800 83 62 00  
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 hrs

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B74064668</b>	Número de póliza: <b>8C26210AGZ</b>	Inciso / Certificado: <b>0001</b>	Placas: <b>JDS841A</b>
Marca: <b>Ford</b>	Submarca: <b>EXPLORER</b>	Tipo: <b>SUV</b>	Modelo: <b>2006</b>
Nombre del ajustador: <b>PIVIL CISNEROS</b>	Claves: <b>M-7</b>	Fotos: <b>Si</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>5% VC</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>PEDRO PARRA NIÑEZ</b>	Celular: <b>3338458609</b>	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Lado derecho

Frontal

Trasero

Lado izquierdo

Interior de vehículo y bastidores:

**Daños al motor por incendio.**

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y puede estar sujeta a verificación. En caso de falsificación, se aplicará la Ley de Falsificación de Documentos.

# Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., a través de sus representantes, administra, opera y da seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx).

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza: **B71064668** Póliza: **BC 26210A67** Inciso / cer: **0001** Número de serie: **1FMEU73E86UB07210**

Marca: **Ford** Submarca: **EXPLOITER** Tipo / cilindro: **SVT** Modelo: **2006** Año: **2006**

Lugar: **Dolores Jalisco** Fecha: **10 de 06 de 20** Placa: **JDS 891A** Cantidad de placas: **NO** Kilómetros: **NO** Marca: **MEXICA**

Asegurado: **PEDRO PEREZ NUÑEZ** Cédula: **3338458604** Correo electrónico:

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario		
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>		
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería	
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3	Plumas limpiadores	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones	Marca	
4	Cofre	/		68	Viseras	/		S.	S.	
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Llaves	Tipo de llaves	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>	
7	Focos (halógenos) (xenón) (LED)	/		71	Botones de estéreo	/		¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Cantidad	Tarjeta <input type="checkbox"/>	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación	
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
11	Facia	/		75	Guantera	/		¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca	
12	Molduras	/		76	Consola	/		Marca	AGENCIA	
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		<b>Adicionales</b>		
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Pantalla GPS	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		Tarjeta GPS SR	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Trasero</b>				<b>Motor</b>				TAG		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/		<b>Llantas</b>		<b>Vida</b>
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)	
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/		DD: <input checked="" type="checkbox"/>		
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		TD: <input checked="" type="checkbox"/>		
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/		DI: <input checked="" type="checkbox"/>		
21	Calaveras (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		TI: <input checked="" type="checkbox"/>		
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/		R: <input checked="" type="checkbox"/>		
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/		¿Fundas o cubiertas? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/		DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda	R: Refor
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) (6)	/		<b>Rines</b>		
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/		Marca: <b>S.</b>		
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4) (5) (6)	/		Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3)	
<b>Lado derecho</b>				<b>General</b>				Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>		No. (1) (2) (3)
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/		<b>Volante</b>		
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Marca: <b>S.</b>		
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>		
32	Cristal aleta	/		96	Bandas de motor	/		<b>Observaciones</b>		
33	Puerta delantera	/		97	Bavoneta aceite dirección	/		<b>INCENDIADO DEL MOTOR SE VOI SIN PROBLEMAS.</b>		
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bavoneta aceite motor	/		<b>Objetos personales</b>		
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bavoneta aceite transmisión	/		<b>NINGUNA DECLARAR</b>		
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/		<b>Adaptaciones equipo especial</b>		
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		<b>NINGUNA DECLARAR</b>		
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/				
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/				
40	Estribo	/		104	Boster de frenos	/				
41	Molduras	/		105	Cables bujias	/				
<b>Lado izquierdo</b>				<b>Nota:</b> El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.						
42	Salpicadera	/		106	Compresor aire acondicionado	/				
43	Cuarto luz lateral	/		107	Depósito de chisqueteros	/				
44	Espejo lateral	/		108	Distribuidor	/				
45	Cristal aleta	/		109	Filtro gasolina	/				
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/				
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/				
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/				
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/				
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/				
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/				
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (STD) (MT)	/				
53	Estribo	/		117	Tapón aceite motor	/				
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/				
<b>Cajuela</b>				<b>General</b>						
55	Alfombra carton cajuela	/		120	Canastilla	/				
56	Birlo de seguridad	/		121	Alarma	/				
57	Cables pasa corriente	/		122	Tapón de gasolina	/				
58	Extintidor	/		123	Herramientas	/				
59	Gato	/		124	Sensor de reversa	/				
60	Gato hidráulico	/		125	Quemacocos	/				
61	Llave de rueda	/		126	Toldo	/				
62	Señales de carretera	/		127	Gancho de arrastre	/				
63	Tapete cubre llanta	/		128	Tapón gancho de arrastre	/				
64	Tapa sombrerera	/		129	Calcomanía de verificación	/				
				130	Tapón birlo	/				
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/				

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: **Jose' Cortes H.**

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para estar molestos; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Jose' Cortes H.**

Nombre y firma del ajustado que recibe: **Paul Cuevas**

Razón social de la grúa:

Nombre y firma del operador de grúa que recit: