

P.T
Aviso de Privacidad

Autorización de servicio auto

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B71770538	Número de póliza: 8B16210J44	Inciso / Certificado: 1	Placas: GP6507E
Marca: Ford	Submarca: Expedición	Tipo: SUV	Modelo: 2004
Nombre del ajustador: Bernabe Davila Alvarez	Claves: ROG9	Fotos: SI	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Veronica Sandoval Saucedo	Celular: 4612751251	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Daño mecánico a causa de la colisión
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 30. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Llanta trasera derecha
Verónica

Recibo de pago de Placas Verónica Sandoval Saucedo

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <u>9/07/25</u> Lugar de expedición: <u>Celaya Gto</u>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: (Certech) Supra Automotriz	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Cerro de los Agustinos #1244 Colonia Celaya
Número de pase: Valuación y Pago	NO DETERMINA LOS DAÑOS NI LA REPARACIÓN DE PIEZAS

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado: <u>Verónica</u> Otrogi mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <u>Verónica</u></p>	<p>Asignación de taller Nombre y firma del interesado:</p>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? estacionclientes.mx@bbva.com Centro nacional de atención a clientes Asegurados: Afectados:



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 071772558	Póliza BBIC2101A4	Inciso / certificado	Número de serie 1FMRU1SW34CA05661
Marca Ford	Submarca Expedition	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2004
Lugar Cebuya, Gto	Fecha Día 9 Mes 07 Año 25	Placas GRG527E	Cantidad de placas (0) 1
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no:	Nombre del interesado Veronica Zamboni Suarez	Celular 9612751231	Gasolina Plato
Kilometraje		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/		
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/		
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estéreo	/	/		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/		
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/		
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/		
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/		
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/		
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/		
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/		
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/		
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/		
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/		
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/		
19.	Tapo cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/		
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/		
21.	Calaveras (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/		
22.	Reflejantes	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/		
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/		
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/		
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/		
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/		
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/		
28.	Escape	/	/	Motor					
Lado derecho				93.	Alternador	/	/		
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/		
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/		
31.	Espejo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/		
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/		
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/		
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/		
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/		
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/		
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/		
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/		
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/		
40.	Estribo	/	/	105.	Cables bujías	/	/		
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	/	/		
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/		
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/		
44.	Espejo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/		
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/		
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/		
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/		
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/		
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/		
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/		
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/		
53.	Estribo	/	/	119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/		
54.	Molduras	/	/	General					
Cajuela				120.	Canastilla	/	/		
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/		
56.	Birio de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/		
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/		
58.	Extintidor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/		
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/		
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/		
61.	Llave de rueda	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/		
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/		
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/		
				130.	Tapón birio	/	/		
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		
								Adicionales	
								Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
								Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
								TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
								Llantas	
								Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
								DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
								TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
								¿Fundó o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
								DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
								TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
								Rines	
								Marca: Ford	
								Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
								Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
								Volante	
								Marca: Ford	
								Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	
								Observaciones	
								Objetos personales	
								Adaptaciones equipo especial	

14. Porta placa		78. Encendedor	
15. Spoiler		79. Cenicero	
Trasero			
16. Medallón		80. Palanca de velocidades	
17. Limpiadores		81. Perilla palanca	
18. Lámpara stop		82. Botones puerta	
19. Tapa cajuela / quita puerta		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
20. Emblema cajuela		84. Coderas	
21. Calaveras (2) (4)		85. Manijas de puertas (2) (4)	
22. Reflejantes		86. Bocinas radio	
23. Defensa		87. Cinturones de seguridad	
24. Molduras		88. Banca de asiento trasero	
25. Porta placa		89. Respaldo de asiento trasero	
26. Cámara de reversa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
27. Spoiler		91. Alfombra	
28. Escape		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	
Lado derecho			
29. Salpicadera		Motor	
30. Cuarto luz lateral		93. Alternador	
31. Espejo lateral		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
32. Cristal aleta		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
33. Puerta delantera		96. Bandas de motor	
34. Cristal puerta delantera		97. Bayoneta aceite dirección	
35. Manija de puerta delantera		98. Bayoneta aceite motor	
36. Puerta trasera		99. Bayoneta aceite transmisión	
37. Cristal puerta trasera		100. Bobina	
38. Manija de puerta trasera		101. Bocina de claxon	
39. Cristal costado		102. Bomba de agua	
40. Estribo		103. Bomba dirección hidráulica	
41. Molduras		104. Booster de frenos	
Lado izquierdo			
42. Salpicadera		105. Cables bujías	
43. Cuarto luz lateral		106. Compresor aire acondicionado	
44. Espejo lateral		107. Depósito de chisqueteros	
45. Cristal aleta		108. Distribuidor	
46. Puerta delantera		109. Filtro gasolina	
47. Cristal puerta delantera		110. Marcha	
48. Manija de puerta delantera		111. Motor limpiadores	
49. Puerta trasera		112. Motor ventilador	
50. Cristal puerta trasera		113. Porta filtro de aire	
51. Manija de puerta trasera		114. Radiador	
52. Cristal costado		115. Sistema de inyección	
53. Estribo		116. Transmisión (STD) (APT)	
54. Molduras		117. Tapón aceite motor	
Cajuela			
55. Alfombra cartón cajuela		118. Tapón radiador	
56. Birlo de seguridad		119. Tapón depósito líquido de frenos	
57. Cables pasa corriente		General	
58. Extinguidor		120. Canastilla	
59. Gato		121. Alarma	
60. Gato hidráulico		122. Tapón de gasolina	
61. Llave de rueda		123. Herramientas	
62. Señales de carretera		124. Sensor de reversa	
63. Tapete cubre llanta		125. Quemacocos	
64. Tapa sombrerera		126. Toldo	
		127. Gancho de arrastre	
		128. Tapón gancho de arrastre	
		129. Calcomanía de verificación	
		130. Tapón birlo	
		131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

Estéreo Sí No Sí No
 ¿Funciona? Sí No
 Marca: _____

Adicionales
 Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

Llantas **Vida**
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 ** (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: _____
 TD: _____
 DI: _____
 TI: _____
 R: _____
 ¿Fundas o cubiertas? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
 Marca: Ford
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: Ford
 Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

[Firma] [Firma] [Firma] [Firma]
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS FUERZA

GRUAS RAMSAM

INVENTARIO VEHICULO

PIACAS: 598-EA-3 109487 BRVA

Aog 100088

MARCA: Ford TIPO: expedición
 VIN: 1FMRO15W34LA05667 PLACA: S/P

SINIESTRO: B77772558
 OPERADOR: Victor Eduardo R.
 FECHA: 27/06/26
 COLOR: plata AÑO: 2004

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X	X	
LLANTA DE REFACCION	X		<u>Puesta.</u>

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			<u>No visible</u>
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			<u>No visible</u>
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X	X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		X
DIRECCION HIDRAULICA	X		X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		<u>No visible</u>
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		X
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		<u>No visible</u>

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		X
BALASTRAS	X		X
BULBOS	X		X
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X



OBSERVACIONES:

ELABORADO: [Signature] NOMBRE Y FIRMA
 ENTREGADO: [Signature] NOMBRE Y FIRMA
 RECIBIDO: [Signature] NOMBRE Y FIRMA