INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25776

FECHA: 08 / 01 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumc00787

ORIGEN: Teoloyucan Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 1FTBR1C80MKA10169

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Ford		Transit 250	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR		X
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	/
RIN DE REFACCION	/	/
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA	/	X
GATO	/	X
MANERAL DE GATO	/	X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		/


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	/
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Sin radio, antena palanca de cambios con daños, latavuela trasera dañada
Golpe en puerta de copiloto cerca de la llanta. Faltan cuadros y Estribos y Seros dañas en el costado de la carroceria de la de del conductor

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarths GS	NOMBRE Alejandro Jacobo	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 08/01/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUM000981

FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST

PROYECTO: FLOCAR

TICKET: E

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TORRE TEOLOYUCAN

CONSIGNACIÓN

SERIE:	MARCA:	SUBMARCA	MODELO
4KA10169	FORD	TRANSIT	2021

PLACAS:	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
S13491	ND			

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	FECHA DE ENTREGA
	FINAL		BLANCO	8/SEPT/26

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR		✓
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓
POLIZA DE GARANTIA		✓
PLACAS		✓
PERMISO	✓	
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	✓

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO	✓	1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA				
0		00		EX


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

UNIDAD SALE EN GRUA


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Octavio Guevara		Pedro Josepad Malvare
08/09/26 FECHA	FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner


Descripción	Entrega	
	Si	No
1 Esfigmomanómetro aneroide con brazalete para adulto y pediátrico;		
1 Estetoscopio biauricular		
1 Equipo de cánulas oro-faríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrico y adulto		
1 Glucómetro o sustituto tecnológico;		
10 Mascarillas con filtro HEPA o N95;		
1 Termómetro digital o sustituto tecnológico		




SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

Escaneado con CamScanner