

GRUAS
FORZA

26 11 2025

LUMO

LUMC 00749

Cauliflan

--

1	F	T	B	R	I	C	8	1	P	K	A	9	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ford:

--

Transit 250

Blanco

		R	E			R	E		
AUTOESTEREO				LLANTA DE REFACCION			LLAVES ENCENDIDO		
BOCINAS				RIN DE REFACCION			LLAVES COMBUSTIBLE		
ANTENA				TAPONES DE RUEDAS			MANUALES		
ENCENDEDOR				LLAVE DE RUEDA			POLIZA DE GARANTIA		
CENICERO				GATO			VERIFICACION		
CINTURONES DE SEGURIDAD				MANERAL DE GATO			TARJETA DE CIRCULACION		
ESPEJO RETROVISOR				REFLEJANTE			PLACAS		
ESPEJOS LATERALES				HERRAMIENTA					
LUZ INTERIOR				ACUMULADOR			ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCE DELANTERAS				TAPON DEL RADIADOR					
LUCE TRASERAS				TAPON DEL ACEITE			ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ				TAPON DEL COMBUSTIBLE			551642		
DIRECCIONALES DER				TAPON DEL ADBLU					
INTERMITENTES				TAPON DEL S. HIDRAULICO					
CLAXON				BAYONETA					
LIMPIADORES				OTROS					



This image shows a section of a handwriting practice worksheet. It features five horizontal rows, each defined by two dashed blue lines. The central area between the lines is white, providing space for writing practice. The entire grid is enclosed within a dashed border.

NOMBRE Arturo Gama Sanchez
FIRMA 
FECHA 26/11/25 HORA 16:41

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

M

Escaneado con CamScanner

FORMATO CHECK LIST							ENTRADA	SALIDA
FOLIO:								
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	TLALPAN	QRO.	GDL	DICAS
PICKUP WORLD Pachuca				VALLEJO	GB	PUEBLA	COLOSIO	PLAYA DEL CARMEN
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Forza Coscutilla Sale a consignación								

SERIE: 1FTRIC81P1A90070	MARCA: Ford	SUBMARCA: Transit	MODELO: 2023
-------------------------	-------------	-------------------	--------------

PLACAS: 518	EDO EMPLACAMIENTO: N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------	------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	55164	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	26-11-23
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS	✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✓		ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓		TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES ()	✓		CHECK ENGINE	✓	
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓	SENSOR DE LLANTA		✓
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA		✓	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	SI	NO	
GATO		✓	PERMISO		✓	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		✓	POLIZA DE SEGURO		✓	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	TC VIGENTE		✓	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		✓	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓			

TRANSMISIÓN	M
-------------	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------


CILINDRAJE	4	6	V8	V12
------------	---	---	----	-----

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


Eric Cue NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 26-11-23	FECHA	FECHA

VISTA LADO IZQUIERDO



A hand-drawn sketch of the left side of a white van. The van has a boxy shape with a high roof. It features a front headlight, a side mirror, and two sets of wheels with five-spoke hubcaps. There are some scribbles on the side windows and the rear of the van.

VISTA LADO DERECHO



A hand-drawn sketch of the right side of a white van. The van has a boxy shape with a high roof. It features a front headlight, a side mirror, and two sets of wheels with five-spoke hubcaps. There are some scribbles on the side windows and the rear of the van.

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Escaneado con CamScanner