

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25045

FECHA

04/12/2025

CLIENTE

Lumco0464

LUMCO

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1FTBR1C82MKA22727

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Ford

MODELO

TIPO



Transit 250

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒		☐	☒
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	120277	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Sin base de aluminio en la parte trasera, lamparas traseras (cuerpos)
 y a mal estado, Plásticos faltantes en puerta de carga.
 Plástico roto de la defensa delantera y golpes en carroceria

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Garcia Sanchez
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA 04/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE *[Signature]*
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA HORA 04/12/25

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

CVUC00464

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
MARIO VAZQUEZ BUITRAN				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:							
FORZA (NAUTRAN)							

SERIE: 1FTBR1C82HKA22227	MARCA: FORD	SUBMARCA: TRANSIT	MODELO: 2021
--------------------------	-------------	-------------------	--------------

PLACAS: SP	EDO EMPLACAMIENTO: NA	PLACAS VIGENTES: SI NO
------------	-----------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
----------	---------	-------	-------	------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS		✓	CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR		✓	EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS	✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR		✓	ACEITE	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA	✓	
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES ()	✓		CHECK ENGINE	✓	
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	✓	
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓	SENSOR DE LLANTA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTIA		✓	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	SI		NO
GATO	✓		PERMISO		✓	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO		✓	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓		TC VIGENTE		✓	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		✓	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓			

TRANSMISIÓN	M
-------------	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO NIO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

09/12/2015


Mario Vazquez

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE