

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25046

FECHA

04/12/2025

CLIENTE

LUMCO

LUMCO0470

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1FTBR1C84HKA10269

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Ford

MODELO

TIPO

TRANSIT 250

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☐
ANTENA	☒	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☒	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	114277	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Falta de pintura en carrocería y goma suelta

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE: Aurora, Cecilia Sanchez
 FIRMA:
 FECHA: 04/12/25 HORA:

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA: HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST							ENTRADA	SALIDA
FOLIO:								
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA
MARIO VARGUES BUIHAIN				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA COAHUILTECA								
SERIE:	1FTDR1C84MKH0269			MARCA:	FORD		SUBMARCA:	TRANSIT
MODELO:	2021							
PLACAS:	N/A			EDO EMPLACAMIENTO:	N/A		PLACAS VIGENTES	SI ☒ NO ☒
ODOMETRO	INICIAL	114,271	COLOR	Blanca		FECHA DE ENTREGA	4 Dic 2025	
	FINAL	114,271						

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☒	VESTIDURAS	☒	☒	REFLEJANTES	☒	☒
FAROS	☒	☒	ASIENTOS	☒	☒	C. PASA CORRIENTE	☒	☒
LUCES CUARTOS	☒	☒	CINTURONES	☒	☒	PINZAS	☒	☒
CALAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☒	DESARMADORES	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	EXTINTOR	☒	☒
EMBLEMAS	☒	☒	RADIO	☒	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI ☒	NO ☒
LIMPIADORES	☒	☒	BOCINAS	☒	☒	SISTEMA DE FRENOS	☒	☒
ANTENA	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	ACEITE	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	CENICERO	☒	☒	TEMPERATURA	☒	☒
CHAPAS	☒	☒	ELEVADORES	☒	☒	FALLO ALTERNADOR	☒	☒
LLANTAS (4)	☒	☒	LLAVES ()	☒	☒	CHECK ENGINE	☒	☒
RINES	☒	☒	DOCUMENTACIÓN	SI ☒	NO ☒	BOLSA DE AIRE	☒	☒
TAPON GASOLINA	☒	☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☒	SENSOR DE LLANTA	☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒	ENGOMADO	SI ☒	NO ☒
HERRAMIENTA	SI ☒	NO ☒	PLACAS	☒	☒	SEMPRE DE VERIFICACIÓN	AÑO ☒	1ER ☒
GATO	☒	☒	PERMISO	☒	☒	MULTA	2DO ☒	N/A
MANERAL DE GATO	☒	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☒	HOLOGRAMA	00 ☒	0 ☒
LLAVE "L"	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☒	EX ☒	N/A	N/A
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☒	TC VIGENTE	☒	☒			
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☒			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☒			

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
☒ M	☒ 4X2 4X4	☒ SUCIAS ☒ LIMPIAS	4 ☒ V6 ☒ V8 ☒ V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

Golpes en el interior


Se bajo una moldadeta

que se encontraba en el interior


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA
12/09/2025		4/01/2025

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE