

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25044

FECHA

04/12/2025

CUMC00474

CLIENTE

CUMC

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1FTBR1C89MKA22918

NUMERO DE MOTOR

MARCA

FORD

MODELO

TIPO


Transit 250

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☐	☒	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐		☐	☒
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	157756	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Golpe en base de alumina de la parte de afuera, defensa delonteg
rota, faltante de plasticas en los techos, rayon en costado

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo G. Sanchez
FIRMA
FECHA 04/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE J. Lopez
FIRMA
FECHA 4/12/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LU4000474

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
MARIO VARGUES BUITAN				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				PATIO MERIDA	TABASCO	PLAYA DEL CARMEN	

SERIE: FTB3R1C89NKA 229118	MARCA: FORD	SUBMARCA: TRANSIT	MODELO: C021
----------------------------	-------------	-------------------	--------------

PLACAS: 2	EDO EMPLACAMIENTO: 2	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------	----------------------	------------------------

ODOMETRO	INICIAL: 157,756	COLOR: Blanca	FECHA DE ENTREGA: 4/Dic/2025
	FINAL: 157,756		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	X	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA		X	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		X	SI		NO
GATO		X	PERMISO		X	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO		X	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		X	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE		X	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		X	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		X	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		X			

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:
157756 km.


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUD OCAL G B FECHA: 07/12/2025	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA:	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA: 4/Dic/2025 Mario Vargues B
--	--	--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE