GRUAS FORZA

FOLIO: 25990

FECHA: 14 | 10 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumo1466

ORIGEN:

DESTINO: Tecalyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 1FTBR1C89MKA22918

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Ford		Transit 250	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR		X
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Solo trae bateria de baja del hacinto del conductor y llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarthe G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 14/10/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1466

LUM10 FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST | TICKET: E S

PROYECTO: MARIO HUMBERTO VAZQUEZ BUITRON

DIRECCIÓN DE ENTREGA: PATIO TECOYUCAN.

SERIE	MARCA	SUBMARCA	MODELO
1FTBR1C89MKA22918	FORD	TRANSIT	2021

PLACAS	EDO EMPLACAMIENTO	PLACAS VIGENTES
N/A	N/A	SI (NO)

ODOMETRO		COLOR	FECHA DE ENTREGA
INICIAL		BLANCO	14/Oct/2026
FINAL			

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓	

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓
POLIZA DE GARANTIA		✓
PLACAS		✓
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR	✓	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS	✓	
ACEITE	✓	
TEMPERATURA	✓	
FALLO ALTERNADOR	✓	
CHECK ENGINE		✓
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA	✓	

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO	N/A	VERDE	N/A
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
AÑO		1ER		2DO
MULTA	N/A			

HOLOGRAMA					
0		00	N/A	EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Se entrega llave en mano.

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
OSCAR MACEDONIO		MARIO HUMBERTO VAZQUEZ BUITRON
14/OCT/26 FECHA	FECHA	14/Oct/2026 FECHA

Escaneado con CamScanner

Descripción	Entrega	
	Si	No
ESTADO GENERAL EXTERIOR	✓	
Luces de escena	✓	
Cristales completos y sin ralladuras	✓	
Espejos laterales completos	✓	
Faros y calaveras completos	✓	
Sirena	✓	
Puerta corrediza	✓	
EQUIPAMIENTO EN CABINA DE TRIPULACIÓN	✓	
Asiento de conductor en buen estado	✓	
Asiento doble en buen estado	✓	
Espejo retrovisor	✓	
Radio Transmisor con micrófono funcionando	✓	
Controles de torreta y sirena funcionando	✓	
Luces interiores en cabina funcionando	✓	
Bocina y claxon funcionando	✓	
Aire acondicionado funcionando	✓	
Tapetes completos	✓	
EQUIPAMIENTO EN CABINA DE PACIENTES.		
Dos soportes porta-venoclisis flexible y cintas de velcro sujetos a la estructura metálica del toldo		
Bancas y asientos individuales en buen estado	✓	
Gabinetes laterales superiores con puertas y chapas en buen estado	✓	
Carro camilla móvil con sistema de anclaje de dos puntos		✓
Colchón anatómico con dos cinturones	✓	
Camilla tipo marina con juego de cinturones tipo araña de la misma marca de la camilla	✓	
Tanque de oxígeno tipo "M" con manómetro		✓
Dos tomas de pared para oxigeno	✓	
Contenedor (bote) rojo para material punzocortante		
Tanque de oxígeno con transportador portátil tipo "E": deberá contar con dos cinturones de tracción para sujetarlo del soporte metálico a la banca, o bien, a la estructura del vehículo.		✓
Evaporador de aire acondicionado funcionando	✓	
Ventilador de dos velocidades funcionando	✓	
Extractor de dos velocidades funcionando	✓	
HERRAMIENTA: un juego de herramienta conteniendo lo siguiente:		
Un extintor recargable de 1.5 kg. Mínimo colocado en la cabina del operador		✓
Pinzas de chofer		✓
Dos desarmadores, 1 plano y 1 cruz de 6"		✓
Cinco llaves españolas (3/8" – 7/16"; ½" – 9/16"; 5/8" – 11/16"; ¾" – 13/16"; 7/8" – 15/16")		✓
Un juego de cables pasa corriente calibre 8 mínimo de 2.5 m de longitud mínimo		✓
Un "gato" de patín para 2.0 toneladas de capacidad como mínimo y llave de cruz.		✓
Un juego de triángulos reflejantes y dos trafi-conos		✓
Una caja de plástico para guardar herramienta de 40x20 cm. mínimo		✓
Una lámpara de mano de LED con batería recargable.		✓
EQUIPO MEDICO DE CUMPLIMIENTO A LA NOM-034-SSA3-2013:		
Reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación, con vías de entrada de oxigeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En caso de neonato bolsa de 250 ml., lactante bolsa de 500 ml, pediátrico bolsa de 750 ml. y adulto bolsa de 1 l. Además de mascarillas tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5		✓
1 Esfigmomanómetro aneroide con brazalete para adulto y pediátrico;		✓
1 Estetoscopio biauricular		

Escaneado con CamScanner

Descripción	Entrega	
	Si	No
1 Equipo de cánulas oro-faríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrico y adulto		✓
1 Glucómetro o sustituto tecnológico;		✓
10 Mascarillas con filtro HEPA o N95;		✓
1 Termómetro digital o sustituto tecnológico		✓

SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE
		O	X

VISTA LADO IZQUERDO




OK ✓

VISTA LADO DERECHO



OK ✓

VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
 OK ✓	 OK ✓	 OK ✓

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las caracteristicas y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

MARIO H. VAZQUEZ BUTRON

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Escaneado con CamScanner