


LUMCOO 988


FOLIO:	FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA			
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA			
				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN			
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		EPS 111 6 Farzo enotri									
SERIE:	ZFTEW1L6NKE14791		MARCA:	FORD		SUBMARCA	F150	MODELO 2022			
PLACAS:	PED 7150		EDO EMPLACAMIENTO:	Edo. Mex		PLACAS VIGENTES	SI	NO			
ODOMETRO	INICIAL FINAL	54168 59967	COLOR	Blanco		FECHA DE ENTREGA	14-NOV-2023				
EXTERIOR		SI	NO	INTERIOR		SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS		/		VESTIDURAS		/		REFLEJANTES	/		
FAROS		/		ASENTOS		/		C. PASA CORRIENTE	/		
LUCES CUARTOS		/		CINTURONES		/		PINZAS	/		
CALAVERAS		/		TAPETES		/		DESARMADORES	/		
PARRILLA		/		ESPEJO RETROVISOR		/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS		/		RADIO		/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES		/		BOCINAS		/		SISTEMA DE FRENOS	/		
ANTENA		/		ENCENDEDOR		/		ACEITE	/		
ESPEJOS LATERALES		/		CENICERO		/		TEMPERATURA	/		
CHAPAS		/		ELEVADORES		/		FALLO ALTERNADOR	/		
LLANTAS (4)		/		LLAVES (/)		/		CHECK ENGINE	/		
RINES		/		DOCUMENTACIÓN		SI	NO	BOLSA DE AIRE	/		
TAPON GASOLINA		/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/		SENSOR DE LLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES				POLIZA DE GARANTIA		/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA		SI	NO	PLACAS		/		SI	NO		
GATO		/		PERMISO		/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
MANERAL DE GATO		/		POLIZA DE SEGURO		/		AÑO 2023	1ER	2DO	
LLAVE "L"		/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/		MULTA			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/		TC VIGENTE		/		HOLOGRAMA			
BIRLO DE SEGURIDAD		/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/		00	0	EX	
				CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/					
TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE					
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12		
TANQUE DE GASOLINA				OBSERVACIONES:							
NO DE PLACA		NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO			NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO		NO DE PLACA			NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE	
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO		FECHA			NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO		FECHA			NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE	
FECHA		14-NOV-2023			14-NOV-2023		14-NOV-2023			14-NOV-2023	
EPS Volto		SOS Coches			SOS Coches		SOS Coches			SOS Coches	
14-NOV-2023											

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

24967

FECHA

20 11 25

LUMC00988

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1FTFW1CB6NKE14791

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Ford

MODELO

F-150

TIPO

Blanca

COLOR

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTODESTREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
	X
X	
X	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
/	
/	
/	
	X
/	
/	
/	X

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARjeta DE CIRCULACION
PLACAS

R	E
/	
/	
/	
	X
	X

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	
/	
/	
	X
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

54967 - 3

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Rayones en defensa delantera y carroceria por pebete y suciedad
Golpes y rayones en cojinetes y manija de puerta traeja rota y vidrios manchados y sucios rayon en el plastico del espejo retrovisor

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Garcia Sanchez
FIRMA:
FECHA: 20/11/25 HORA:

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: 20/11/25 HORA: 11:00

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: _____
FIRMA: _____
FECHA: _____ HORA: _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO