



## FORMATO CHECK LIST

TICKET: .

E / S

## PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

VALLEJO

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . . .

SERIE: 1IFTFWIESOPFB79909

MARCA: FORD

SUBMARCA: F-150

MODELO: .

PLACAS: MTM-900-A

EDO EMPLACAMIENTO: MEXICO

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO INICIAL 29948

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES		/	FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )		/	CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	N/A		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
					/	0	00	EX

TRANSMISIÓN

A / M

TRACCIÓN

4X2 / 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS / LIMPIAS

CILINDRAJE

4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sin activo fijo

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Daniel Fries Ramirez

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


Carlos Francisco Lopez Esteban

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA RAYON:  ABOLLADURA:  GOLPE 


### VISTA LADO IZQUIERDO




#### VISTA LADO DERECHO




### VISTA FRENTE



#### VISTA TRASERA



#### VISTA SUPERIOR



**En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

## INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS  
**FORZA**

FOLIO

25116

FECHA

16 12 2023

LUMCO1077

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

DESTINO

Cuauhtlan

NUMERO DE SERIE

1T+TFW1E50PF879909

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Ford

MODELO

TIPO

F-150 XL

COLOR

Blanca

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

 R E R E R E

BOCINAS

LLANTA DE REFACCION

ANTENA

RIN DE REFACCION

ENCENDEDOR

TAPONES DE RUEDAS

CENICERO

LLAVE DE RUEDA

CINTURONES DE SEGURIDAD

GATO

ESPEJO RETROVISOR

MANERAL DE GATO

ESPEJOS LATERALES

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

MTM-900-A

LUZ INTERIOR

 R E R E R E

LUCES DELANTERAS

ACUMULADOR

ODOMETRO AL RECIBIR

29884-7

LUCES TRASERAS

TAPON DEL RADIADOR

ODOMETRO AL ENTREGAR

DIRECCIONALES IZQ

TAPON DEL ACEITE

DIRECCIONALES DER

TAPON DEL COMBUSTIBLE

INTERMITENTES

TAPON DEL ABLU


CLAXON

TAPON DEL S. HIDRAULICO

LIMPIADORES

BAYONETA

OTROS



## OBSERVACIONES

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Adriana Gómez García*FIRMA *[Signature]*

FECHA 16/12/23 HORA 09:37

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO