 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET: ..				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
					SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Forza 1

SERIE: <i>1FTFW1G51P80292</i>	MARCA: <i>Ford</i>	SUBMARCA: <i>F-150</i>	MODELO: <i>2023</i>
-------------------------------	--------------------	------------------------	---------------------


PLACAS: <i>MTJ-995-A</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>EDOMEX</i>	PLACAS VIGENTES: ☒ SI ☐ NO
--------------------------	----------------------------------	---

ODOMETRO	INICIAL <i>55340.3 Km</i>	COLOR: <i>Blanca</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>15-12-23</i>
	FINAL <i>65326.5 Km</i>		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	/	ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO <i>2023</i>	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/					MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	/	00
							EX	

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
<i>X</i> M	4X2 <i>AX4</i>	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 <i>V8</i> V12




TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

<i>Sin activo fijo en Forza 1</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO <i>15-12-23</i> FECHA	<i>Josanny Lucy López</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO <i>15-12-23</i> FECHA	<i>Carlos Ignacio Lopez Estrada</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE <i>15-12-23</i> FECHA
---	---	---

SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE
			X



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25114

FECHA

15 / 12 / 2025

CLIENTE

LUMCO 1071

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

11FTFW1E51PFB80292

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

Ford

F-150

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☐	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	MTJ-995-A	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	65376.5	
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☐	☒			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADLBU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Plásticos sueltos en defensas traseras

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Saldarrias Garcia

FIRMA

FECHA 15/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO