

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25304

FECHA

19 1 26

CLIENTE

LUMCO 1064

LUMCO

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1 F T F W 1 E 3 2 P E 4 7 9 8 2 9

NUMERO DE MOTOR

MARCA

FORD

MODELO

TIPO

RAFI 150

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	MTV 996A	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐		☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	22851.9	☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines for text entry.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: ABEL ORT
FIRMA: ABEL ORT
FECHA: 14-1-26 HORA:

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LVACO1064

 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 91458				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	SADER		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Verificentro TU-990 - Blvd Reforma 4, San Francisco Chilpan, 54940 Buenavista, Méx.

SERIE: IFTFW1E52PFB79829	MARCA: FORD	SUBMARCA: F-150	MODELO: 2023
--------------------------	-------------	-----------------	--------------

PLACAS: MTJ996A	EDO EMPLACAMIENTO: Ecb Mex	PLACAS VIGENTES: SI NO
-----------------	-----------------------------------	-------------------------------

ODOMETRO	INICIAL: 22851	FINAL:	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 20 Ene 2022
----------	-----------------------	--------	----------------------	--------------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☐	AMARILLO	☐	ROSA
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO	☐	VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL	☐	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO	☐	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	2DO	☐	☐
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	MULTA	☐	☐
						HOLOGRAMA		
						0	00	EX


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


no hay personal de Activo fijo de firma NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO Forza Coacatlan FECHA	[Firma] NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	---	-------------------------------------

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE