

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: .				<u>E</u>	<u>S</u>
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q,ROO
		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: .,.,.

SERIE: <u>1H1WJESBPF8228</u>	MARCA: <u>FORD</u>	SUBMARCA: <u>F-150</u>	MODELO: <u>2023</u>
------------------------------	--------------------	------------------------	---------------------

PLACAS: <u>MT H 577A</u>	EDO EMPLACAMIENTO: <u>Gto Mex</u>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
--------------------------	-----------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	<u>61545.3</u>	COLOR	<u>Blanco</u>	FECHA DE ENTREGA	<u>15/12/2025</u>
	FINAL	<u>61581.3</u>				


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES		☒	DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA			ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA		☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO		☒	SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO		☒	PERMISO		☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	☒ A	☒ M
-------------	---------------------------------------	---------------------------------------

TRACCIÓN	☒ 4X2	☒ 4X4
----------	---	---

VESTIDURAS	☒ SUCIAS	☒ LIMPIAS
------------	--	---

CILINDRAJE	☒ 4	☒ V6	☒ V8	☒ V12
------------	---------------------------------------	--	--	---


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


Sin Firma activo FUB	<u>Gua de Jesus Vazquez Vela</u>	<u>Cesar Ignacio Lopez Estrada</u>
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>15 / Diciembre / 2025</u>	<u>15 / Diciembre / 2025</u>	<u>15 / Diciembre / 2025</u>
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25113

FECHA

CLIENTE

LUNA

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

Ford

F-150

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	✓		LLANTA DE REFACCION	✓		LLAVES ENCENDIDO	✓	
BOCINAS	✓		RIN DE REFACCION	✓		LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS	✓		MANUALES	✓	
ENCENDEDOR	✓		LLAVE DE RUEDA	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓	
CENICERO	✓		GATO	X		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		MANERAL DE GATO	X		TARJETA DE CIRCULACION	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		REFLEJANTE	X		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	✓		HERRAMIENTA	X		MTI-597A		
LUZ INTERIOR	✓		ACUMULADOR	✓		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	✓		TAPON DEL RADIADOR	✓		675813		
LUCES TRASERAS	✓		TAPON DEL ACEITE	✓		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	✓		TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓				
DIRECCIONALES DER	✓		TAPON DEL ADBLU	✓				
INTERMITENTES	✓		TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓				
CLAXON	✓		BAYONETA	✓				
LIMPIADORES	✓		OTROS	✓				



OBSERVACIONES

MANOS EN PLASTICOS, DETENSA TRASERA PLASTICOS
DAÑADOS.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Hora Origen
FIRMA [Signature]
FECHA 15-12-15 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO