




SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: 
------------	--	---	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA FRENTE



VISTA BASEADA



VISTA SUPERIOR



ERECHE

VIA LADU DERECHO

En LUMO trabajamos para la SATISFACCIÓN TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Preguntas de Satisfacción del Cliente	Encuesta	Puntuación	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado			
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado			
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*			
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general			
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO			
Comentarios y sugerencias:			

LUNA		FORMATO CHECK LIST		TICKET.:		E	S		
FINANCIERA DEL CENTRO		PROYECTO		GB	ORD	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		PAK-40-00		SC	GDL	CHIH	TULAN	VALLEJO	Q.ROO
SERIE: FTFW1ESCEF080631		MARCA: FORD		SUBMARCA: F-150		MODELO: 2023			
PLACAS: PAK-40-00		EDO.EMPLACAMIENTO: MEXICO		PLACAS VIGENTES		SI	NO		
ODÓMETRO	INICIAL	58202	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15 Diciembre			
EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/		
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DEARMADORES	/		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/		
TAPON GASOLINA	N/A		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DELLLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA		
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE		
MATERIAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO		
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA			
TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE			HOLOGRAMA			
A / M	4x2 / 4x4	SUCIAS / LIMPIAS							
OBSERVACIONES:									
  <p>Este automóvil cumple con las normas de seguridad establecidas por la legislación mexicana. Se recomienda revisar el manual de operación para obtener más información.</p>									
No Soy Dueño Firma		Daniel Fria, Nombre		Talcs frenos operan bien					
NO NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUIO		NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO		NOMBRE Y FIRMA DEL OCULANTE					
FECHA		15/12/2025		FECHA					

