



LUH001075

CLIENTE

LUH0

ORIGEN

DESTINO

Cuautlan

NUMERO DE SERIE

1 F 7 F W 1 E S 8 P 1 B 8 0 6 3 1

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Ford

MODELO

F150


TIPO

COLOR

Br

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	PAK-40 00	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	582028	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Unidad Pintada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chimal
FIRMA
FECHA 16-12-25 HORA 13:29

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA 16-12-25 HORA 15:30

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUAC01075



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

18

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: 4B80631

MARCA: Ford

SUBMARCA: PICKUP

MODELO: 2023

PLACAS: DA 4000

EDO EMPLACAMIENTO: C. Durango

PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

582028

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

16/12/25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO			PERMISO	/	/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE	/		AÑO		1ER 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

OSOL 63
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FRO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

16/12/2023
FECHA

FECHA 16/12/25

FECHA

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25123

FECHA

16 / 12 / 25

CLIENTE

1001075

LUMA

ORIGEN

DESTINO

Cuarthón

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

1 F 7 P V I E S 8 P T B 8 0 6 3 1

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

Ford

F150

Ble

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

PAK-4000

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS


R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

5	8	2	0	2	8		
---	---	---	---	---	---	--	--



OBSERVACIONES

Unidad Pintada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chimal
 FIRMA [Signature]
 FECHA 16/12/25 HORA 13:29

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE [Signature]
 FIRMA [Signature]
 FECHA 16/12/25 HORA 15:30

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO