

INVENTARIO VEHICULO



LUNCO1085

FOLIO

25128

FECHA

16/12/25

CLIENTE

LUNCO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

1FTFW1E58PFB80631

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Ford

MODELO

TIPO

F-150

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
X	X
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
/	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

PAK-40-00

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	
/	
X	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

58231

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: don luis chavez
FIRMA:
FECHA: 16/12/25 HORA: 17:25

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: _____
FIRMA: _____
FECHA: _____ HORA: _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: _____
FIRMA: _____
FECHA: _____ HORA: _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO 1085



FORMATO CHECK LIST

PROYECTO

TICKET:

E S

Rolita

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: 1380631

MARCA: Ford

SUBMARCA F-150

MODELO 2023

PLACAS: PAK4000

EDO EMPLACAMIENTO: EDOMEX

PLACAS VIGENTES

S NO

ODÓMETRO	INICIAL	
	FINAL	58231

COLOR 13/cura

FECHA DE ENTREGA 16/12/25


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	X	SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	✓	X	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO			PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"			TARIETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN			TC VIGENTE	/		AÑO 1ER 2DO		
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0 00		EX

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:

3/4 personal / active
Pasa la fricción

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	lloco	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	16/12/25	FECHA

SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE:
VISTA LADO IZQUERDO			
VISTA LADO DERECHO			
VISTA FREnte	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR	

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE