

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25388

FECHA

27 de 2021

LUMCO 1151

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

Cuati-Han

NUMERO DE SERIE

1FTMF1CB0JKF25266

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Ford

MODELO

TIPO


F-150 XL

COLOR

Negro

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☐	☒
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☐	☒
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒		☒	☒
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Revisar derch. solo e. req. / bicus. 4to. Solo, cubre calavera trancura solo
 todo req. de taller de pluma en camorra, SNI llave

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arlene Siddons G. P.
 FIRMA
 FECHA 27/02/2021 HORA 14:15

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 92692

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

RETIRO DE UNIDADES BODEGA GB

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLA NMRVF+2X2 Fracción San Roque, Estado de México, OSCAR BARRON.

SERIE: IFTMF1CB8JKF25266

MARCA: FORD

SUBMARCA F-150 PICK UP

MODELO 2018

PLACAS: YR6652A

V60713C

EDO EMPLACAMIENTO:

Yucatán

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

NEGRO

FECHA DE ENTREGA

27/02/20

EXTERIOR			INTERIOR			KIT DE SEGURIDAD				SÍ		NO	
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES					☐	☒	
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE					☐	☒	
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS					☐	☒	
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES					☐	☒	
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR					☐	☒	
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ				NO		
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS					☐	☒	
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE					☐	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA					☐	☒	
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR					☐	☒	
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☒	☐	CHECK ENGINE					☐	☒	
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					☐	☒	
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA					☐	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO							
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☐	AMARILLO			ROSA		☐	☒	
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO			VERDE		☐	☒	
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL			S/ENGOMADO		☐	☒	
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN							
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO			1ER		2DO		
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐		☒	☐	MULTA							
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	HOLOGRAMA							
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	0		00			EX	☐	

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sala unidad en grúa
Sin llave
Se retiraron placas

Eric Cruz

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

27-02-20

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Juan Jose Cruz

FECHA 27/02/20


Sin firma activo fijo

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------

VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE