SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0238

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2911

☐ RESGUARDO(CCAO): Mty ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Ford TIPO: F-100-F-150
VIN: 1FTZX18W5WNA8H318 PLACA: S/P
SINIESTRO: 880530207 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 4/11/26 COLOR: Guinda AÑO: 1998

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO			NV
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		✓	
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CODERAS	✓		
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR		✓	
ESPEJO RETROVISOR		✓	
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR			NV
LUZ STOP	✓		NV
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS			NV
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS		✓	
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE	✓		
CUARTOS DE LUZ	✓		
DEFENSA DELANTERA	✓		
FAROS	✓		
BALASTRE	✓		
BULBOS	✓		
FAROS DE NIEBLA	✓		
PARABRISAS	✓		
PARRILLA	✓		
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			✓
BULBOS			✓
CAJUELA			✓
DEFENSA TRASERA			✓
LIMPIADOR			✓
MEDALLON	✓		Si
PORTAPLACA			✓
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJHUELA			
HERRAMIENTA		NO	
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS	✓		
FUSIBLES	✓		
PLACAS		✓	NO
RINES	✓		
ALARMA	✓		Si
EXTINGUIDOR			NV
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE			NV
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			✓
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			✓
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Andy Diaz		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Andy Diaz
Yosvani

Escaneado con CamScanner

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Cartaporte de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	FORD	Serie	1FTZX18W5WNA84748
Tipo	F-100, F-150	Placas	S/P
Modelo	1998	**Siniestro**	B80530267
Color	GUINDA	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	**Folio**	16699110

Proveedor Asignado **PEÑA**

Fecha de Asignacion **jueves, 29 de octubre de 2026**

Observaciones

ORIGEN: Taller: Calpez Laminado Dirección: C. Fermín Espinoza Armillita 895, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah. Horario de recolección: Horario de Lunes a viernes de 9:00 a.m a 1:00 p.m. : Jaqueline García - Tel: 844 807 7308

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

María José S

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañia de Gruas que entrega el Vehículo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

Escaneado con CamScanner

67 | 8966210LB17 | 01 | 1FTZX1E65MNA44448

Submarca	Tipo / Kilometraje	Modelo	Color
F150	Pick-up	1997	Guinda

Fecha	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
Día 7 Mes 04 Año 26	EM30960	(0) (1)		E 1/4 1/2 3/4 F

Afectado no. 1	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
	José Rodrigo Mendillus Constante	8445553324	No tiene

Inventario	Sí	No
Exterior		
1 Calaveras	✓	
2 Brazos de limpiadores	✓	
3 Plumas limpiadoras	✓	
4 Cofre	✓	
5 Cuartos de luz	✓	
6 Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7 Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8 Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9 Parrilla	✓	
10 Emblemas	✓	
11 Fascia	✓	
12 Molduras	✓	
13 Rejillas de fascia	✓	
14 Porta placa		
15 Spoiler		✓
Trasero		
16 Medallón	✓	
17 Limpiadores		✓
18 Lámpara stop	✓	
19 Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20 Emblema cajuela	✓	
21 Calaveras (2) (4)	✓	
22 Reflejantes	✓	
23 Defensa	✓	
24 Molduras	✓	
25 Porta placa	✓	
26 Cámara de reversa	✓	
27 Spoiler	✓	
28 Escape	✓	
Lado derecho		
29 Salpicadera	✓	
30 Cuarto luz lateral		✓
31 Espejo lateral	✓	
32 Cristal aleta	✓	
33 Puerta delantera	✓	
34 Cristal puerta delantera	✓	
35 Manija de puerta delantera	✓	
36 Puerta trasera	✓	
37 Cristal puerta trasera	✓	
38 Manija de puerta trasera	✓	
39 Cristal costado	✓	
40 Estribo	✓	
41 Molduras	✓	
Lado izquierdo		
42 Salpicadera	✓	
43 Cuarto luz lateral		✓
44 Espejo lateral	✓	
45 Cristal aleta	✓	
46 Puerta delantera	✓	
47 Cristal puerta delantera	✓	
48 Manija de puerta delantera	✓	
49 Puerta trasera	✓	
50 Cristal puerta trasera	✓	
51 Manija de puerta trasera	✓	
52 Cristal costado	✓	
53 Estribo	✓	
54 Molduras	✓	
Cajuela		
55 Alfombra cartón cajuela		✓
56 Birlo de seguridad	✓	
57 Cables pasa corriente		✓
58 Extinguidor		✓
59 Gato	✓	
60 Gato hidráulico		✓
61 Llave de rueda	✓	
62 Señales de carretera	✓	
63 Tapete cubre llanta		✓
64 Tapa sombrerera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo	✓	
66	Luz interior	✓	
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo	✓	
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico	✓	
75	Guantera	✓	
76	Consola	✓	
77	Porta vasos	✓	
78	Encendedor	✓	
79	Cenicero	✓	
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad	✓	
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93	Alternador	✓	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor	✓	
97	Bayoneta aceite dirección	✓	
98	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100	Bobina	✓	
101	Bocina de cláxon	✓	
102	Bomba de agua	✓	
103	Bomba dirección hidráulica	✓	
104	Boster de frenos	✓	
105	Cables bujías	✓	
106	Compresor aire acondicionado	✓	
107	Depósito de chisgueteros	✓	
108	Distribuidor	✓	
109	Filtro gasolina	✓	
110	Marcha	✓	
111	Motor limpiadores	✓	
112	Motor ventilador	✓	
113	Porta filtro de aire	✓	
114	Radiador	✓	
115	Sistema de inyección	✓	
116	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117	Tapón aceite motor	✓	
118	Tapón radiador	✓	
119	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
120	Canastilla		✓
121	Alarma	✓	
122	Tapón de gasolina	✓	
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa	✓	
125	Quemacocos		✓
126	Toldo	✓	
127	Gancho de arrastre	✓	
128	Tapón gancho de arrastre	✓	
129	Calcomanía de verificación	✓	
130	Tapón birlo		✓
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☒
Observaciones

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☒
Marca

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☒
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☒
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☒
¿Funciona? Sí ☐ No ☒
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
DD:
TD: Nuevas
DI:
TI:
R:
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Originales
Original / Aleación — Especial / Acero
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Original
Original / Especial

Observaciones
NO

Objetos personales
NO

Adaptaciones equipo especial
NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te sugerimos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para ser firmada por los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será válido únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía arrendadora.

Escaneado con CamScanner