

AO. 0585

00582

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Academy ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>BUICK</u>	TIPO: <u>BUICK</u>
VIN: <u>1G4GE5EV3AF256435</u>	PLACA: <u>NP</u>
SINIESTRO: <u>B74511465</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>01/09/26</u>	COLOR: <u>BCO</u>
	AÑO: <u>2010</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Ud. lo ha recordado

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74511465	Número de póliza: BBS621041H	Inciso / Certificado: 01	Placas: H2B915C
Marca: Buick	Submarca: Lacrosse	Tipo: Sedan	Modelo: 2010
Nombre del ajustador: Alfredo Cervantes Romo	Claves: X751	Fotos: FY251	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Giovanni Monzon Rojas	Celular: 552814597	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 17/07/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Automotores 86 Número de pase: 2026063897	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Tel 5526959301 Scarpio Rinden #86 Col San Rafael
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma]

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Los objetos personales no serán devueltos si no se entregan los documentos originales (galo, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 157557766	Póliza: 085671041H	Inciso / certificado: 01	Número de serie: 19797SLV3AF2S6435
Marca: Box K	Submarca: LACIOSSE	Tipo / cilindraje: 5.0L	Modelo: 2010
Lugar: CDMX	Fecha: Día 17 Mes 07 Año 26	Placas: H2B91SC	Cantidad de placas: (0) (1) (2)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado	Nombre del interesado: SUCRAMIN MENECA ROJAS	Celular: 5518161597	Kilometraje: 12444
			Gasolina: ☒ E ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F
			Correo electrónico:

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estéreo	☒	☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐		
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐	Llaves	Tipo de llaves
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☒
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐	Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Marca:	
17	Limpiadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐		
18	Lámpara stop	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Adicionales	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84	Coderas	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
20	Emblema cajuela	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
21	Calaveras (4) (4)	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐	TAG ☐ Sí ☒ No	
22	Reflejos	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐		
23	Defensa	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐		
24	Molduras	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
25	Porta placa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
26	Cámara de reversa	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐		
27	Spoiler	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
28	Escape	☒	☐	Motor				Llantas	
Lado derecho				93	Alternador	☒	☐	Vida	
29	Salpicadera	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	DD: 255/40R18 91R	
31	Espejo lateral	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐	TD: 255/40R18 91R	
32	Cristal alea	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	DI: 255/40R18 91R	
33	Puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐	TI: 255/40R18 91R	
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	R: 255/40R18 91R	
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐	¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
36	Puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐	DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción	
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐	TD: Trasera derecha TL: Trasera izquierda	
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐		
40	Estribo	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	☒	☐		
42	Salpicadera	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
44	Espejo lateral	☒	☐	110	Marcha	☒	☐		
45	Cristal alea	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	116	Transmisión (STD) (ADT)	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
53	Estribo	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	General				Observaciones	
Cajuela				120	Canastilla	☒	☐		
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121	Alarma	☒	☐		
56	Birio de seguridad	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐		
57	Cables pasa corriente	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐		
58	Extintidor	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐		
59	Gato	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
60	Gato hidráulico	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
61	Llave de rueda	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐		
62	Señales de carretera	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	130	Tapón birlo	☒	☐		
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe