


Recibo
Copia por
falta de original
10/06/20
Olegario Sanchez Simón


ENTREGO COPIAS YA QUE NO HAY ORIGINALES EN EL EXPEDIENTE
DEBIDO A SUS ORDENS METAL SHAPERS GALAGÉ NADIA CONTARON
EL EXPEDIENTE NO CONTABA CON INVENTARIO, SE ANEXA
INVENTARIO LOCAL, POR INSTRUCCIONES DE BOVA

GRUAS BJM
FORZA

17-A7-OR
INVENTARIO VEHICULO
A0600058

BBVA 109389

MARCA: CADILLAC TIPO: SEVILLE STS
VIN: 1G6K43295R0821128 PLACA: UFK-96-94

SINIESTRO: B86808850
OPERADOR: Olegario
FECHA: 11-06-2026
COLOR: Plata AÑO: 1994

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			NO visible
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		NO visible
ALTERNADOR	X		NO visible
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		NO visible
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		NO visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		NO visible
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X	X	
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS	X		
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		NO visible
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		X
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		X
CONSOLA	X		X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		X
ENCENDEDOR	X		X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan Carlos... ENTREGA: Olegario Sanchez S... RECIBE: Juan Carlos...
NOMBRE Y FIRMA