

GRUAS
FUERZA

27	11	2025
----	----	------

CUYO

Cuautitlan


--

Blanca

Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 89775				☒ E	☒ S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: IGB3W9E7XMF137623	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: SOLVERADO	MODELO: 2021
PLACAS: KT0490A	EDO EMPLACAMIENTO: <u>Edo de Méx</u>	PLACAS VIGENTES: <u>SI</u>	
ODOMETRO	INICIAL: <u>134663</u> FINAL: <u>134711</u>	COLOR: <u>Blanco</u>	FECHA DE ENTREGA: <u>26/11/25</u>

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒	
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒	
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒	
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒	
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒	
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (V)	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE	☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL	☒	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
☒ A	☐ M

TRACCIÓN	
☒ 4X2	☐ 4X4

VESTIDURAS	
☒ SUCIAS	☐ LIMPIAS

CILINDRAJE			
☒ 4	☒ V6	☒ V8	☐ V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: OSALCB
FECHA: 26/11/2025

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: 1000 Jose Cruz
FECHA: 26/11/25

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: Sin firma del cliente
FECHA: 26/11/25