

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 16-07-26 Hora No. De Reporte AG30136 No. De siniestro B73174260

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) B3VA Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Chevrolet Tipo Colorado Modelo 2009 Color Arena

No. De Serie 1GCCST39398732191 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

CATALIZADOR	SI	NO
☒	☐	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☒	☐
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

Sin objetos personales

Sin antena de cassette

grandes

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

REGIBIO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73174260	Número de póliza: 8C565800B5	Inciso / Certificado: 001	Placas: JN 4514A
Marca: Chevrolet	Submarca: Colorado	Tipo: Pick up	Modelo: 2009
Nombre del ajustador: Saúl Riceno	Claves: M79	Fotos: ✓	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ NO
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1	Nombre del interesado: Eduardo Roberto Ponce Rodríguez	Celular: 3318197086	Correo electrónico:


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Suspension direccion trasera**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 06-07-2026 Lugar de expedición: Arandas Jalisco Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoonline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): El Patrocito #31 Col. Las Pintas de Arriba Jalisco C.P. 45617 Tlaquepaque
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Eduardo Roberto Ponce Rodríguez Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Eduardo Roberto Ponce Rodríguez Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

BBVA

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, COMEX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 873134260	Póliza 8C56580085	Inciso / certificado 001	Número de serie IGCC3131398132191
Marca Chevrolet	Submarca Colorado	Tipo / cilindraje 4 cil	Modelo 2009
Lugar Arandas Jal	Fecha Día 06 Mes 07 Año 26	Placas 2N4514A	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado no	Nombre del interesado Eduardo Roberto Ponce	Celular 3318197086	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones	Marca:
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐	Llaves	Tipo de llaves
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒	☐	71	Botones de estereo	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☒
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
11	Facia	☒	☐	75	Guantero	☒	☐	Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐	Marca:	
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐	Adicionales	
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
17	Limpiadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
18	Lámpara stop	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	84	Coderas	☒	☐		
20	Emblema cajuela	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐		
22	Reflejos	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐		
23	Defensa	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐		
24	Molduras	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
25	Porta placa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
26	Cámara de reversa	☒	☐	91	Altavoz	☒	☐		
27	Spoiler	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
28	Escape	☒	☐	Motor				Llantas	
Lado derecho				93	Alternador	☒	☐	Vida	
29	Salpicadera	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	DD: TORN EL 245/75 R16 1/2	
31	Espejo lateral	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐	TD: 11	
32	Cristal aleta	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	DI: 11	
33	Puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐	TI: 11	
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	R: 11	
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
36	Puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐	DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐	TD: Trasera derecha TE: Trasera izquierda	
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	104	Booster de frenos	☒	☐		
40	Estríbo	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	☒	☐		
42	Salpicadera	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
44	Espejo lateral	☒	☐	110	Marcha	☒	☐		
45	Cristal aleta	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
53	Estríbo	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	General				Volante	
Cajuela				120	Canastilla	☒	☐	Marca: Chevrolet	
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	121	Alarma	☒	☐	Original ☒ Especial ☐	
56	Birio de seguridad	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)	
57	Cables pasa corriente	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐	Aleación ☐ Acero ☐	
58	Extintidor	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐	No. (1) (2) (3) (4)	
59	Gato	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
60	Gato hidráulico	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
61	Llave de rueda	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐		
62	Señales de carretera	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	130	Tapón birlo	☒	☐		
				131	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Por lo que me comprometo a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Eduardo Roberto Ponce Rodríguez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos, por favor, no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Eduardo Roberto Ponce Rodríguez
Nombre y firma del asegurado

Nombre y firma del ajustador que recibe

Gras Torres Aranda
Razón social de la grúa

Gilberto Torres
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FD00-346