

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): GDL ☒ TRASLADO(PROV): taller retorno

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Pick-up</u>
VIN: <u>7GCCS1922N2191817</u>	PLACA: <u>3/P</u>
SINIESTRO: <u>B78442360</u>	ASEGURADORA: <u>GBVA</u>
FECHA: <u>27/8/26</u> COLOR: <u>gris</u>	AÑO: <u>1992</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/	/	
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/	/	
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/	/	
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/	/	
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHE	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/	/	
TAPON DE GASOLINA	/	/	
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/	/	
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/	/	
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/	/	
LUZ STOP	/	/	
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: defensa trasera
daño Parte Frontal daño

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Dorvilan Alvarez</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Silvador Delgado</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Dorvilan Alvarez</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

BBVA

Seguros

A0680331

Inventario de vehículo dañado

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
199442360	89560109L2	01	2N2121917
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Chevrolet	Truck-UP		93
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Truck-UP	19/08/26	14/4532	(0) (1)
Atención a	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☒ Afectado no	Amel/Moreno	4532	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Normal ☐
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			Cantidad:	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			 Auto estereo	 Tarjeta de circulación
9	Parrilla			73	Control calefacción			Estereo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☐
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
11	Facia			75	Guantera			Marca	
12	Molduras			76	Consola				
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero				80	Palanca de velocidades			 Adicionales	
16	Medallón			81	Perilla palanca			Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca:
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TAG ☒ Sí ☐ No	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas				
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			 Llantas	
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
22	Reflejes			87	Cinturones de seguridad			DD:	(3/4, 1/2, 1/4)
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			TD:	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			DI:	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			R:	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			¿Fundas o cubiertas? ☒ Sí ☐ No	
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda
28	Escape			 Motor				TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
Lado derecho				93	Alternador			 Rines	
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Marca:	
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Original ☒ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Aleación ☒ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			 Volante	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Marca:	
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Original ☒ Especial	
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			 Observaciones	
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			 Objetos personales	
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			 Adaptaciones equipo especial	
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estribo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			 General					
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe