

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25289

FECHA

03/02/2026

CLIENTE

Lugo

ORIGEN

DESTINO

Cuernavaca

NUMERO DE SERIE

116C6T9EN1K1266817

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO


Silverado
COLORADO

COLOR

Griss

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BORNAS	☒	☒	RIN DE REFACCION	☒	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NWP-75-57	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒		☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☒	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☒	☐



OBSERVACIONES

Sin partes del motor en el coche y partes mas dentro de la camioneta

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S.
FIRMA
FECHA 03/02/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUM001137



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 87763

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
SEGALMEX - GUANAJUATO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: León de Judá, Taller Mecánico. - San Pedro 633, San Pedro 1ra Secc, 36520 Irapuato, Gto.; Manuel Navarro
Mendoza; 4624192958

SERIE: ICGGT9ENIK1266817

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA COLORADO

MODELO 2019

PLACAS: NWP7557

EDO EMPLACAMIENTO: EDO. MEX

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO

INICIAL

165455

FINAL

165455

COLOR

Gris

FECHA DE ENTREGA

03-02-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS		/	SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO 2024	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/			/	MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	00		EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 VS V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad sale en Grúa

Sin Activo Fijo y Sin

Firma

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

03-02-2026
FECHA

Francisco Ivan Ojeda

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

03-02-2026
FECHA


Eloisa Ramirez

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE