



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25055

FECHA

05/12/2025

CLIENTE

LULO

LUNCO1025

ORIGEN

DESTINO

Coahuila

NUMERO DE SERIE

7GCGT9EN4K1265256

NUMERO DE MOTOR

MARCA

CHEVROLET

MODELO

TIPO

Colorado

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	URM-994-A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	183019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

rayones en carroceria y manchas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Garcia Sanchez
FIRMA
FECHA 05/12/25 HORA 15:17

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE M790FC ANGEL AZUL
FIRMA
FECHA 05/12/25 HORA 15:33

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México




atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 88888				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SADER - ESTADO DE MEXICO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CIRCUITO VIAL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, SN/, COLONIA BONGONI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, CP 50450; JANETH CAYETANO SANCHEZ; 7121905955

SERIE: 1GCGT9EN4K1265256	MARCA: CHEVROLET	SUBMARCA: COLORADO	MODELO: 2019
--------------------------	------------------	--------------------	--------------

PLACAS: MRM994A	EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX	PLACAS VIGENTES: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
-----------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ODOMETRO	INICIAL: 192912 FINAL: 193019	COLOR: BLANCO	FECHA DE ENTREGA: 05 DEC 2025
----------	----------------------------------	---------------	-------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C. PASA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PINZAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPETES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADORES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTINTOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SISTEMA DE FRENOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FALLO ALTERNADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES (L)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHECK ENGINE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOLSA DE AIRE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SENSOR DE LLANTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMARILLO	<input type="checkbox"/>	ROSA
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERMISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROJO	<input type="checkbox"/>	VERDE
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE SEGURO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL	<input type="checkbox"/>	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> M


TRACCIÓN	
<input type="checkbox"/> 4X2	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4



VESTIDURAS	
<input type="checkbox"/> SUCIAS	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIAS

CILINDRAJE			
<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> V6	<input type="checkbox"/> V8	<input type="checkbox"/> V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


SIN ACTIVO FIJO PARA FIRMA D ENTREGA NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Janeth Cayetano Sánchez NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	MIGUEL ANGEL ROCA FECHA 05 DEC 2025	05/12/2025 FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		6
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		6
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE