

**GRUAS
FORZA**

25226

13	1	26
----	---	----

601114

CUATITLAN

--

1	G	C	G	T	9	F	N	4	K	1	2	6	6	5	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

LIEU ROLET

--

COLORADO

BN

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	POLICIA	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☒	☐

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐
LUCE DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐
LUCE TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐

ODOMETRO AL RECIBIR					

ODOMETRO AL ENTREGAR					



GOLPE EN MOLURA DELANTERA

NOMBRE ABEL ORTEGA
FIRMA ABEL ORTEGA
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

M



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO 11/4

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
Efrain Cervantes				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				PATIO MERIDA	TABASCO	PLAYA DEL. CARMEN	

SERIE:	MARCA: Chevrolet	SUBMARCA: Colorado	MODELO: 2019
--------	------------------	--------------------	--------------

PLACAS: 00941SA	EDO EMPLACAMIENTO: Morelos	PLACAS VIGENTES: ☒ SI ☐ NO
-----------------	----------------------------	---

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 13-01-26
----------	---------	-------	---------------	----------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒	
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA		☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
GATO	☒		PERMISO		☒	AÑO	1ER	2DO
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	MULTA		
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		HOLOGRAMA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		00	0	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒				

TRANSMISIÓN
☒ M

TRACCIÓN
4X2 ☒ 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS ☒ LIMPIAS

CILINDRAJE
4 ☒ V6 ☒ V8 ☒ V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:
Golpe en faja Delantero


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Efrain Cervantes	Efrain Cervantes	
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		6
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		6
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE