



## FORMATO CHECK LIST

TICKET: 90084

E S

## PROYECTO

GB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -  
SEGALMEX - HIDALGO

SC GDL CHIH TLALPAN VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TALLER SILA - Pachuca-Tulancingo, Centro, 42180 Cadena, Hgo.; Lyz Monroy; tel 55 6816 4871

SERIE: IGC9EN4K1268156

MARCA: CHEVROLET

SUBMARCA: COLORADO

MODELO 2019

PLACAS: LG88292

EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL

187861

FINAL

COLOR

QRZS

FECHA DE ENTREGA

06 DIC 2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENIOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN		SI NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO		/	ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO 2023	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA	HOLOGRAMA	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

A	M
---	---

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:

SEN ACTIVO PARA ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Elizabeth Monroy Arezola

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

MIGUEL ANGEL TELLA  
PICKARD FECHA 06 DIC 2025

06 Diciembre 2025.


FECHA

FECHA


SIMBOLOGIA

RAYON: ABOLLADURA: GOLPE: 


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
_____	
_____	
_____	
_____	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	



**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

25056

FECHA

08 12 2025

LUMCO1033

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

--

DESTINO

Cuauhtitlan
-------------

NUMERO DE SERIE

1GCGT9EN4K1268156

NUMERO DE MOTOR

--

MARCA

CHEVROLET

MODELO

--

TIPO

Colorado

COLOR

GRIS

#### INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

R	E
/	
/	

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

R	E
/	
/	

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

LG-88-292

R	E
/	
/	

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

189948

ODOMETRO AL ENTREGAR

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



#### OBSERVACIONES

(6) pc de lado del renderfor son corrosio, alerona y rejula salida  
holpe en cabina, fiera en donde esta las luces y luces rotas  
pintura denada y con grietas en par es de corrosio

#### ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Garcia Sanchez  
FIRMA   
FECHA 08/12/25 HORA 09:26

#### RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA  
HORA

#### ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA  
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO